

**MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ**



Warszawa, dnia 31 marca 2021r.

BP.8361.16.2021

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1706), art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019r. poz. 544, ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

zakazuje przedsiębiorcy

VERK GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
z siedzibą w Podolszynie Nowym, ul. Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy,

udostępniania na okres 3 miesięcy, od dnia doręczenia decyzji, 1 partii wyrobu niespełniającego wymagań, tj.:

- **Pilka dmuchana Z 18025_Z, EAN: 5907451311233, w ilości 165 szt.,** wyprodukowana w Chinach. Importer VERK GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., ul. Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Laboratorium w Łodzi, stwierdzono, że w ww. zabawce zawartość:

- ftalanu dibutyli (DBP) **wynosi 4,13%** (niepewność wyniku $\pm 0,67\%$) na wymagane „nie więcej niż **0,1%**” – vide załącznik XVII Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz.U.E.L Nr 396, str. 1, ze zm.),
- ftalanu diizobutyli (DIBP) **wynosi 6,5%** (niepewność wyniku $\pm 1,1\%$) na wymagane „nie więcej niż **0,3%**” - vide załącznik XVII ww. rozporządzenia 1907/2006,

Sprawozdanie z badań nr 739/2020 z dnia 29.12.2020r.

Powyższe jest niezgodne z wymaganiami § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019r. poz. 1816) oraz pkt 3.1.1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia.

Ponadto w odniesieniu do ww. wyrobu stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania:

- brak informacji zawierającej nazwę i adres producenta, co narusza § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia,
- na etykiecie ww. zabawki zamieszczono ostrzeżenie w formie symbolu graficznego 0-3, który nie był poprzedzony wyrażeniem „Ostrzeżenie”, co narusza § 5 ust. 7 ww. rozporządzenia
oraz
- na opisywanym produkcie nie zawarto informacji o szczególnych zagrożeniach, co narusza § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek w zw. z pkt. 7.2.1 zał. nr 1 do tego rozporządzenia.

UZASADNIENIE

W dniach 08-18.12.2020r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy: VERK GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą w Podolszynie Nowym, ul. Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy prowadzącego działalność gospodarczą w siedzibie oraz magazynie pod ww. adresem.

W toku kontroli, w ofercie handlowej przedsiębiorcy stwierdzono produkt:

- **Piłka dmuchana Z 18025_Z, EAN: 5907451311233**, w ilości 358 szt.,

wyprodukowany w Chinach. Importer VERK GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. ul. Wygody 16, 05–090 Podolszyn Nowy.

W dniu 10.12.2020r. za protokołem pobrania próbki produktu 117748 pobrano do badań laboratoryjnych ww. produkty w ilości 3 szt. każdy. Równocześnie za protokołem pobrania próbki nr 117749 pobrano i zabezpieczono próbkę kontrolną ww. produktu, którą pozostawiono w kontrolowanej placówce do czasu zwolnienia przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Laboratorium w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, stwierdzono, że w ww. zabawce zawartość:

- ftalanu dibutyli (DBP) **wynosi 4,13%** (niepewność wyniku $\pm 0,67\%$) na wymagane „**nie więcej niż 0,1%**” – załącznik XVII Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE;
- ftalanu diizobutyli (DIBP) **wynosi 6,5%** (niepewność wyniku $\pm 1,1\%$) na wymagane „**nie więcej niż 0,3%**” - patrz załącznik XVII ww. rozporządzenia 1907/2006.

Sprawozdanie z badań nr 739/2020 z dnia 29.12.2020r.

Powyższe jest niezgodne z wymaganiami § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek oraz pkt 3.1.1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia.

Ponadto w odniesieniu do ww. wyrobu stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania:

- brak informacji zawierającej nazwę i adres producenta, co narusza § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia,
- na etykiecie ww. zabawki zamieszczono ostrzeżenie w formie symbolu graficznego 0-3, który nie był poprzedzony wyrażeniem „Ostrzeżenie”, co narusza § 5 ust. 7 ww. rozporządzenia oraz
- na opisywanym produkcie nie zawarto informacji o szczególnych zagrożeniach, co narusza § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek w zw. z pkt. 7.2.1 zał. nr 1 do tego rozporządzenia.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, zabawki, a także zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci lub osób trzecich podczas przewidywanego okresu ich użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia, z uwzględnieniem zachowania się dzieci.

Stosownie do pkt 3.1.1 i pkt 3.1.2 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, zabawki są zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby podczas ich używania nie stwarzały ryzyka niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie, związanego z narażeniem na działanie substancji lub mieszanin zawartych w zabawkach lub stanowiących części zabawek. Zabawki muszą spełniać wymagania określone w przepisach rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących niektórych kategorii produktów lub ograniczeń stosowania niektórych substancji i mieszanin, w szczególności zawartych w załączniku XVII „Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów” do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Stosownie natomiast do § 5 ust. 3 ww. w zw. z pkt. 7.2.1 zał. nr 1 do tego rozporządzenia ostrzeżenia na etykietach umieszczanych zgodnie z ust. 7, 8 i 10 oraz w instrukcjach użytkowania załączonych do zabawek zwracają uwagę dzieci lub ich opiekunów na zagrożenia i ryzyko urazu, związane z ich użytkowaniem, oraz na sposoby uniknięcia takiego zagrożenia i ryzyka. Zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, są opatrzone ostrzeżeniem, takim jak: „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy” lub „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” lub ostrzeżeniem w formie następującego symbolu graficznego:



Do ostrzeżenia dołącza się informację o szczególnych zagrożeniach, która może być umieszczona w instrukcji użytkowania.

Zgodnie z § 5 ust. 7 ww. rozporządzenia treść ostrzeżenia poprzedza się słowem odpowiednio: „Ostrzeżenie” lub „Ostrzeżenia”.

W myśl § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia, zabawki muszą być opatrzone nazwiskiem lub nazwą, zarejestrowaną nazwą towarową lub zarejestrowanym znakiem towarowym i adresem kontaktowym producenta oraz importera na zabawce, a jeśli to niemożliwe - na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do zabawki. Podany adres kontaktowy wskazuje jedno miejsce, w którym można skontaktować się z producentem.

W dniach 25.01-05.02.2021r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy.

W dniu 25.01.2021r. poinformowano osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy o wynikach badań laboratoryjnych przedmiotowego produktu oraz doręczono ww. sprawozdanie z badań. Ponadto poinformowano o przysługującym prawie do złożenia wniosku o przebadanie próbki kontrolnej. Przedsiębiorca nie skorzystał z przysługującego mu prawa.

W toku kontroli ustalono, że na stanie przedsiębiorcy znajdowało się 165 szt. ww. produktu, który z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 7 oraz art. 73 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, inspektorzy zabezpieczyli sporządzając na tę okoliczność protokół zabezpieczenia dowodów.

Zgodnie art. 75 ust. 1 ww. ustawy w przypadku, gdy w wyniku kontroli organ nadzoru rynku, który ją przeprowadził, stwierdzi, że wyrób nie spełnia wymagań lub stwarza zagrożenie, może w drodze decyzji, zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W związku z powyższym, 02.03.2021r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kpa, zawiadomił kontrolowanego przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zakazującej udostępniania wyrobu niespełniającego wymagań na okres 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. W zawiadomieniu stronę pouczone o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z tego prawa.

Pismem z dnia 31.03.2021r. zwolniono z zabezpieczenia zakwestionowany wyrób.

Mając na uwadze, że ww. produkt nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek (szczegóły powyżej), a nadto obecność ftalanu dibutyli (DBP) i ftalanu diizobutyli (DIBP) stwarza zagrożenie dla zdrowia w postaci negatywnego działania na rozrodczość i płodność lub na rozwój potomstwa, organ uznał, że należy zakazać wprowadzania do obrotu ww. produktu na okres 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

W związku z powyższym Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, art. 127 § 1 i § 2 oraz art.129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
Agnieszka Cieślik
Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. VERK GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K, ul. Wygody 16, 05-090 Podolszyn Nowy,
2. a/a.