


**MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
INSPEKЦИИ HANDLOWEJ**

*o/e*

DO.8361.2.2021



Warszawa, dnia 7 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

**Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej**

zakazuje przedsiębiorcy:

**MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

z siedzibą w Warszawie,

ul. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa,

udostępniania na okres 3 miesięcy, od dnia doręczenia decyzji, 1 partii wyrobu niespełniającego wymagań, tj.:

- *Zestaw podręcznych ładowarek ze złączem Lightning ISY, ITS 2000, Batach No. ISY-1531, kod EAN: 4049011143463, wyprodukowany w Chinach, producent: Imtron GmbH Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Germany, w ilości 9 szt.*

Badania laboratoryjne próbki ww. wyrobu pobranej w należącym do przedsiębiorcy sklepie przy ul. Goworowskiej 41 w Ostrołęce, za protokołem pobrania próbki nr 115831 z 01.09.2020 r., przeprowadzone przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, wykazały niespełnienie wymagań normy *PN-EN 60950-1:2007 + A1:2011 + A2:2014 + A11:2009 + A12:2011 Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe* pkt. 4.5.5 z uwagi na nadmierne średnice odcisku kulki zmierzone na materiale obudowy (wymagana średnica  $\leq 2$  mm, a zmierzona przekroczyła 4 mm). Materiał nie spełnia więc wymagań odnośnie odporności na nadmierną temperaturę i przy wzroście temperatury może powodować deformowanie i zagrożenie pożarowe lub odsłonięcie części czynnych (pod napięciem niebezpiecznym) i zagrożenie porażenia prądem.

Powyższe narusza § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 806).

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanawia ponadto na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 26c ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej uchylić postanowienie z 20.01.2021 r. o zabezpieczeniu 9 sztuk ww. wyrobu.

## UZASADNIENIE

W dniach 27 sierpnia – 9 września 2020 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie w należącym do przedsiębiorcy sklepie przy ul. Goworowskiej 41 w Ostrołęce. W toku kontroli stwierdzono w ofercie handlowej przedsiębiorcy m.in. wyrób:

- **Zestaw podręcznych ładowarek ze złączem Lightning ISY, ITS 2000, Batach No. ISY-1531, kod EAN: 4049011143463, wyprodukowany w Chinach, producent: Imtron GmbH Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Germany, w ilości 15 szt.**

W dniu 1 września 2020 r. w celu sprawdzenia, czy wyrób spełnia wymagania lub stwarza zagrożenia, za protokołem pobrania próbki nr 115831 pobrano do badań ww. wyrób w ilości 3 szt. Jednocześnie za protokołem pobrania próbki nr 115832 pobrano i zabezpieczono próbkę kontrolną ww. wyrobu, którą pozostawiono do przechowania w kontrolowanej placówce.

Badania laboratoryjne próbki ww. wyrobu przeprowadzone przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, wykazały niespełnienie wymagań normy *PN-EN 60950-1:2007 + A1:2011 + A2:2014 + A11:2009 + A12:2011 Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe* pkt. 4.5.5 z uwagi na nadmierne średnice odcisku kulki zmierzone na materiale obudowy (wymagana średnica  $\leq 2$  mm, a zmierzona przekroczyła 4 mm). Materiał nie spełnia więc wymagań odnośnie odporności na nadmierną temperaturę i przy wzroście temperatury może powodować deformowanie i zagrożenie pożarowe lub odsłonięcie części czynnych (pod napięciem niebezpiecznym) i zagrożenie porażenia prądem.

Powyższe narusza § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, w celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne zapewniające:

- 1) ochronę ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością;
- 2) niepowstawanie temperatury, łuków lub promieniowania, mogących spowodować niebezpieczeństwo;
- 3) ochronę ludzi, zwierząt domowych i mienia przed niebezpieczeństwem o charakterze nieelektrycznym, spowodowanym przez ten sprzęt;
- 4) odpowiednią do dających się przewidzieć warunków izolację.

W celu ochrony przed zagrożeniami mogącymi powstać na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych na sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne, aby ten sprzęt:

- 1) spełniał przewidywane wymagania mechaniczne w taki sposób, aby ludzie, zwierzęta domowe oraz mienie nie byli narażeni na niebezpieczeństwo;
- 2) był odporny na wpływy niemechaniczne w dających się przewidzieć warunkach otoczenia w taki sposób, aby ludzie, zwierzęta domowe oraz mienie nie byli narażeni na niebezpieczeństwo;
- 3) nie narażał ludzi, zwierząt domowych oraz mienia na niebezpieczeństwo związane z możliwymi do przewidzenia warunkami przeciążenia.

W dniach 20-27 stycznia 2021 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA I SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie w należącym do przedsiębiorcy sklepie przy ul. Goworowskiej 41 w Ostrołęce. W dniu 20 stycznia 2021 r. pełnomocnika kontrolowanego przedsiębiorcy poinformowano o wynikach badań laboratoryjnych przedmiotowego wyrobu oraz o przysługującym prawie do złożenia wniosku o przebadanie próbki kontrolnej. Strona nie skorzystała z tego prawa.

W toku kontroli ustalono, że na stanie przedsiębiorcy znajdowało się 9 sztuk ww. wyrobu, które na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej inspektorzy zabezpieczyli sporządzając na tę okoliczność protokół zabezpieczenia dowodów.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w przypadku gdy w wyniku kontroli organ nadzoru rynku, który ją przeprowadził, stwierdzi, że wyrób nie spełnia wymagań lub stwarza zagrożenie, może w drodze decyzji, zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W związku z powyższym 5 maja 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kpa, zawiadomił kontrolowanego przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zakazującej udostępniania wyrobu niespełniającego wymagań na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia doręczenia decyzji. W zawiadomieniu stronę pouczone o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z tego prawa.

Mając na uwadze, że ww. wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego oraz stwarza zagrożenie, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że należy zakazać wprowadzania do obrotu ww. produktu na okres 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił uchylić postanowienie zabezpieczające ww. wyroby na podstawie art. 26c ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z powodu bezprzedmiotowości dalszego zabezpieczania ww. wyrobu, który na mocy niniejszej decyzji nie może być udostępniany.

W związku z powyższym Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

**Pouczenie:**

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Zgodnie z art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

*Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej*

*Agnieszka Cieślik*

*Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej*

*/podpisano elektronicznie/*

**Otrzymują:**

1. MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 1 sp.k,  
ul. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa,
2. a/a.