

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ w WARSZAWIE

2021-07-26

Warszawa, dnia 26 lipca 2021 r.

BP.8361.158.2020

DECYZJA EKSPEDYCJA
PO.135.KBS.1.2021.CZP

Na podstawie art. 40j ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019r. poz. 155, ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w zw. z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020r. poz. 1706) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

zobowiązuje przedsiębiorcę:

SPOKEY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Katowicach, Aleja Walentego Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice,

do uiszczenia opłaty związanej z badaniami laboratoryjnymi próbki produktu:

- **Hulajnoga elektryczna SPOKEY ENIF ELEKTRIC SCOOTER**, EAN: 5902693273561, model 927356, producent: SPOKEY Sp. z o.o., Al. Walentego Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice, w ilości 2 szt.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o., ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice – Laboratorium LABOREX, ul. Aronii 4, 44-102 Gliwice, wykazały, że ww. produkt nie spełnia wymagań normy PN-EN 14619:2015-07 *Sprzęt sportowy rolkowy – Hulajnogi – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań*, w zakresie punktów:

- 5.5.2 – Badanie kolumny kierowniczej statycznym obciążeniem - „Po obciążeniu, kolumna kierownicza uległa odkształceniu w kierunku użytkownika w takim stopniu, że uniemożliwia to zajęcie pozycji do jazdy. Skręt koła nadal jest możliwy, ale z oporem oraz kierownica zmienia swoją pozycję względem koła”.
- 5.6 – Badanie odporności na uderzenie - „Rama hulajnogi uległa rozgięciu w dolnej części, brak możliwości postawienia hulajnogi na stopce”.
- 5.4 – Badanie uderzenia końcówki kierownicy - „Gumowa końcówka kierownicy nie została uszkodzona w znaczący sposób. Natomiast kierownica uległa skręceniu względem koła, a elementy sterujące znajdujące się na kierownicy nieznacznie się przemieściły. Nie było możliwości uruchomienia napędu hulajnogi (brak reakcji na przełącznik zasilania)”.

Sprawozdanie z badań nr 2/LL/173/2020 z 22.07.2020r.

Powyższe nie spełnia wymagań określonych w § 10, § 19 ust. 1 pkt 7 oraz § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228, ze zm.) w zw. z art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności.

Ustalona opłata za badania jest równa kosztowi przeprowadzonych badań laboratoryjnych i wynosi **1845,00 zł**.

UZASADNIENIE

W dniach 20-27.05.2020r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy: Auchan Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie Auchan znajdującym się pod tym samym adresem.

W toku kontroli za protokołem pobrania próbki nr 117464 z dnia 25.05.2020r pobrano do badań produkt:

- **Hulajnoga elektryczna SPOKEY ENIF ELEKTRIC SCOOTER**, EAN: 5902693273561, model 927356, producent: SPOKEY Sp. z o.o., Al. Walentego Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice, w ilości 2 szt.

W tym samym dniu, za protokołem pobrania próbki 117465 pobrano i zabezpieczono próbkę kontrolną ww. produktu.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o., ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice – Laboratorium LABOREX, ul. Aronii 4, 44-102 Gliwice, wykazały, że ww. produkt nie spełnia wymagań normy PN-EN 14619:2015-07 *Sprzęt sportowy rolkowy – Hulajnogi – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań*, w zakresie punktów:

- 5.5.2 – Badanie kolumny kierowniczej statycznym obciążeniem - „Po obciążeniu, kolumna kierownicza uległa odkształceniu w kierunku użytkownika w takim stopniu, że uniemożliwia to zajęcie pozycji do jazdy. Skręt koła nadal jest możliwy, ale z oporem oraz kierownica zmienia swoją pozycję względem koła”.
- 5.6 – Badanie odporności na uderzenie - „Rama hulajnogi uległa rozgięciu w dolnej części, brak możliwości postawienia hulajnogi na stopce”.
- 5.4 – Badanie uderzenia końcówki kierownicy - „Gumowa końcówka kierownicy nie została uszkodzona w znaczący sposób. Natomiast kierownica uległa skręceniu względem koła, a elementy sterujące znajdujące się na kierownicy nieznacznie się przemieściły. Nie było możliwości uruchomienia napędu hulajnogi (brak reakcji na przełącznik zasilania)”.

Sprawozdanie z badań nr 2/LL/173/2020 z 22.07.2020r.

Powyższe nie spełnia wymagań określonych w § 10, § 19 ust. 1 pkt 7 oraz § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn w zw. z art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności.

W dniach 01-04.09.2021r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy: Auchan Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie Auchan znajdującym się pod tym samym adresem. W dniu 01.09.2020r. osobę upoważnioną zapoznano z wynikami badań laboratoryjnych, doręczono 1 egzemplarz sprawozdania z przedmiotowych badań oraz poinformowano o prawie do zbadania próbki kontrolnej w przeciągu 7 dni od momentu przedłożenia do podpisu protokołu kontroli. Strona nie skorzystała z prawa do badania próbki kontrolnej.

Zgodnie z art. 40k ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności organ przekazał Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów akta z przeprowadzonej kontroli. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją DNR-2/66/2021 z dnia 15.04.2021r. organ II instancji umorzył postępowanie z uwagi, iż wyrób został wycofany z obrotu.

Zgodnie z art. 40j ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności w przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia zasadniczych lub szczegółowych wymagań, opłaty związane z badaniami ponosi osoba, która wprowadziła wyrób do obrotu lub oddała go do użytku.

Poprzez wprowadzenie do obrotu w myśl art. 5 pkt 2 ww. ustawy należy rozumieć udostępnienie przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera, nieodpłatnie albo za opłatą, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyrobu w celu jego używania lub dystrybucji.

Mając na uwadze powyższe, przedsiębiorca, będący producentem: SPOKEY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Aleja Walentego Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice obowiązany jest do uiszczenia opłaty związanej z przeprowadzonymi badaniami laboratoryjnymi produktu: Hulajnoga elektryczna SPOKEY ENIF ELEKTRIC SCOOTER, EAN: 5902693273561, model 927356.

W związku z powyższym 29.06.2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 kpa, zawiadomił kontrolowanego przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty związanej z przeprowadzonymi badaniami laboratoryjnymi ww. produktu na podstawie art. 40j ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. W zawiadomieniu stronę pouczone o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z tego prawa.

Zgodnie z art. 40j ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności opłaty, o których mowa w ust. 1, organ wyspecjalizowany ustala na podstawie uzasadnionych kosztów badań, z uwzględnieniem rodzaju badanego wyrobu oraz stopnia skomplikowania i zakresu przeprowadzonych badań.

Na podstawie korekty nr 2/06/2021/k z dnia 18.06.2021r. do faktury VAT nr 83/07/2020 z dnia 27.07.2020 r. wystawionej przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o., ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice, organ ustalił, iż koszt badań produktu **Hulajnoga elektryczna SPOKEY ENIF ELEKTRIC SCOOTER**, EAN: 5902693273561, model 927356 wynosi **1845,00 zł**

Z uwagi na jednolitość badania i konieczność jego kompleksowego przeprowadzenia, wszelkie elementy (przeprowadzone czynności) należy uznać za niezbędne, a poniesione koszty badania w całości za uzasadnione. Badania w przeprowadzonym zakresie były niezbędne do stwierdzenia oceny zgodności produktu z zasadniczymi wymaganiami.

W tym stanie rzeczy, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił wysokość należności pieniężnej – opłaty jaką kontrolowany przedsiębiorca obowiązany jest uiścić w związku z przeprowadzonymi badaniami ww. produktu w kwocie wynosi **1845,00 zł**.

Mając na uwadze powyższe Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Zgodnie z art. 40j ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności opłaty, o których mowa w ust. 1 stanowią dochód budżetu państwa.

W myśl art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325. ze zm.) należności stanowiące dochody budżetu państwa stanowią niepodatkowe należności budżetowe, które zgodnie z art. 3 pkt 3 tejże ustawy rozumie się jako podatki, do których stosuje się przepisy Ordynacji Podatkowej.

Na podstawie art. 40j ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności w związku z art. 2 § 2 i art. 47 § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa należność pieniężną w kwocie wynosi **1845,00 zł**, strona jest obowiązana uiścić, w terminie 14 dni od dnia, w którym przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna, na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie: **NBP O/O Warszawa Nr 59 1010 1010 0006 0622 3100 0000**.

Należność pieniężna niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, od której zgodnie z art. 53 § 1, naliczane są odsetki za zwłokę.

W myśl art. 40j ust. 5 ww. ustawy do opłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 127 § 1 i § 2 kpa oraz art. 129 § 1 i § 2 kpa, stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Renata Jezierska

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. SPOKEY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Walentego Różdzieńskiego 188C, 40-203 Katowice,
2. a/a

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	288227.673902.740170
Nazwa dokumentu	Decyzja koszty BP.8361.158.2020.pdf
Tytuł dokumentu	Decyzja koszty BP.8361.158.2020
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2021-07-26
Skrót dokumentu	768DC4518589762ADB8ECFBFCE4CA6D73067200A
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2021-07-26 14:24:37
Podpisane przez	Renata Anna Jezierska Wojewódzki Inspektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.100.1.1.39439

Data wydruku: 2021-07-26

Autor wydruku: Aksamitowska Beata (Specjalista)