

47/49

Warszawa, dnia 13 czerwca 2023 r.

PU.8361.256.2023

DECYZJA NW.3.IH.3.2023

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4, art. 1 ust. 3 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706, ze zm.) w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.),

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

z upoważnienia i w imieniu, którego działa starszy specjalista Krystyna Wietecka, leg. służbowa nr 000022, prowadząc kontrolę przedsiębiorcy:

Arkadiusza Węglińskiego

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

Arkadiusz Węgliński Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOTAL”

zarządza wycofanie z obrotu 1 partii paliwa ciekłego, tj. **4463 litrów oleju napędowego**, niespełniającego wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) ze względu na obniżoną temperaturę zapłonu (mierzoną w °C) znajdującego się w zbiorniku podziemnym o pojemności 15 000 litrów połączonym z odmierzaczem oleju napędowego przy stanowisku nr 3 na stacji paliw przy ul. 11 listopada 87A w Radomiu, należącej do kontrolowanego przedsiębiorcy.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

W dniu 17.05.2023r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy Arkadiusza Węglińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Arkadiusz Węgliński Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TOTAL" na stacji paliw AVIA nr 3013 przy ul. 11 listopada 87A w Radomiu.

W toku kontroli za protokołem pobrania próbek paliw nr 79/2023 z partii 4031 litrów oleju napędowego pobrano do badań laboratoryjnych próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego (w ilości 4,8 litra każda), znajdującego się w zbiorniku podziemnym o pojemności 15000 litrów połączonego z odmierzaczem oleju napędowego przy stanowisku nr 2 na ww. stacji paliw.

Próbkę i próbkę kontrolną pobrano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, w sposób i w ilości zgodnej z postanowieniami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw

ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). Odpowiednio zabezpieczone próbki zostały przekazane do akredytowanego laboratorium w celu przeprowadzenia badań parametrów jakościowych.

W wyniku badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie stwierdzono, że próbka oleju napędowego nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, ze względu na obniżoną temperaturę zapłonu mierzoną w °C. Zgodnie z wymaganiami jakościowymi określonymi w ww. rozporządzeniu, wartość parametru - temperatura zapłonu (mierzona w °C) wynosi powyżej 55 °C (z uwzględnieniem tolerancji powyżej 52,9 °C), natomiast w wyniku badań stwierdzono 41 °C.

Szczegóły zawarto w sprawozdaniu z badań nr 88/M/TA2/2023 z 23.05.2023r.

W dniu 30.05.2023r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy Arkadiusza Węglińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Węgliński Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOTAL” w należącej do przedsiębiorcy stacji paliw AVIA nr 3013 przy ul. 11 listopada 87A w Radomiu.

W toku kontroli p. Karolinę Kołtun - księgową, upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy zapoznano z wynikami badań próbki oleju napędowego pobranej w dniu 17.05.2023r., doręczono ww. sprawozdanie z badań oraz pouczono o prawie do złożenia w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kontrolowanemu sprawozdania z badań, wniosku o zbadanie próbki kontrolnej oleju napędowego. W toku kontroli ustalono, że po pobraniu próbek oleju napędowego w okresie od 17.05.2023r. do 30.05.2023r., na stacji paliw miały miejsce dwie dostawy oleju napędowego.

W związku z powyższym w toku kontroli w dniu 30.05.2023r. za protokołem pobrania próbek paliw nr 91/2023, z partii 4471 litrów oleju napędowego pobrano do badań laboratoryjnych próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego (w ilości 4 litry każda), znajdującego się w zbiorniku podziemnym o pojemności 15 000 litrów połączonego z odmierzaczem oleju napędowego przy stanowisku nr 3. Próbkę i próbkę kontrolną pobrano zgodnie z przepisami ww. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, w sposób i w ilości zgodnej z postanowieniami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych.

W dniu 30.05.2023r. po pobraniu próbek paliwa, starszy specjalista Krystyna Wietecha, leg. służbowa nr 000022 działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wydała postanowienie o zabezpieczeniu produktów w celu ustalenia rzeczywistej jakości, którym zabezpieczono 4463 litrów oleju napędowego znajdującego się w zbiorniku podziemnym o pojemności 15000 litrów na kontrolowanej stacji paliw. Na powyższą okoliczność sporządzono protokół zabezpieczenia towarów.

W wyniku badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie stwierdzono, że pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 30.05.2023r. próbka oleju napędowego nie spełniała wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, ze względu na obniżoną temperaturę zapłonu mierzoną w °C. Zgodnie z wymaganiami jakościowymi określonymi

w ww. rozporządzeniu, wartość parametru temperatura zapłonu (mierzona w °C) wynosi powyżej 55 °C (z uwzględnieniem tolerancji powyżej 52,9 °C), natomiast w wyniku badań stwierdzono 42,5 °C.

Szczegóły zawarto w sprawozdaniu z badań nr 105/M/TA2/2023 z 06.06.2023r.

W dniu 07.06.2023r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy Arkadiusza Węglińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Węgliński Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOTAL” w toku, której przedsiębiorcę zapoznano z wynikami badań oleju napędowego pobranego w dniu 30.05.2023r., jednocześnie doręczono skan ww. sprawozdania z badań oraz pouczone o prawie do złożenia w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kontrolowanemu sprawozdania z badań, wniosku o zbadanie próbki kontrolnej pobranej w dniu 30.05.2023r. Ponadto poinformowano p. Arkadiusza Węglińskiego, że oryginał ww. sprawozdania z badań zostanie przekazany przedsiębiorcy w terminie późniejszym.

W dniu 06.06.2023r., do Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie wpłynął wniosek od kontrolowanego przedsiębiorcy o zbadanie próbki kontrolnej oleju napędowego pobranej do badań w dniu 17.05.2023r. Badania laboratoryjne próbki kontrolnej pobranej w dniu 17.05.2023r. w akredytowanym laboratorium w toku.

Przedsiębiorca p. Arkadiusz Węgliński w piśmie z dnia 07.06.2023 r., poinformował, że nie będzie poddawał badaniu próbki kontrolnej oleju napędowego pobranej do badań 30.05.2023r.

W dniu 13.06.2023 r. wszczęto ponowną kontrolę przedsiębiorcy Arkadiusza Węglińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Węgliński Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOTAL”, w toku której postanowieniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 13.06.2023 r., uchylono zabezpieczenie produktów dokonane na mocy postanowienia o zabezpieczeniu w celu ustalenia rzeczywistej jakości produktów z dnia 30.05.2023r.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, paliwa wprowadzane do obrotu powinny spełniać wymagania jakościowe, określone dla danego paliwa ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz prawidłową pracę silników zamontowanych w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających.

Zaniżona temperatura zapłonu oleju napędowego stwarza niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu w trakcie transportowania, magazynowania i dystrybucji paliwa, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i interes konsumenta.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zabrania się wprowadzania do obrotu paliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, w drodze decyzji, może zarządzić w toku kontroli ograniczenie wprowadzenia do obrotu, wstrzymanie wprowadzenia do obrotu lub wycofanie z obrotu produktów albo wstrzymanie świadczenia usług, albo niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo interes gospodarczy państwa.

Stosownie do art. 18 ust. 3 ww. ustawy wojewódzki inspektor może upoważnić inspektora do wydania w jego imieniu w toku kontroli decyzji, o której mowa w ust. 1.

W myśl art. 18 ust. 4 ww. ustawy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

W tym stanie rzeczy Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, art. 127 § 1 i § 2 kpa oraz art. 129 § 1 i § 2 kpa, od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów w Warszawie za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej: Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o których mowa w art. 18 i art. 32, wydanych przez organ Inspekcji lub z jego upoważnienia przez inspektora, albo usuwa dowody lub produkty zabezpieczone w toku kontroli, podlega grzywnie w wysokości do 360 stawek dziennych.

**z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej**

Krzyszyna Wiedecka
.....
Starszy specjalista

Wojciech Płacz
.....

(pokwitowanie otrzymania decyzji)