

**MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ**

ae

BP.8361.151.2023



Warszawa, dnia 24 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706, ze zm.), art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

zakazuje przedsiębiorcy:

ASPIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Jabłonowie, ul. Aleja Krakowska nr 87 lok. M4, 05-552 Jabłonowo,

udostępniania na okres 3 miesięcy, od dnia doręczenia decyzji, 2 partii wyrobów niespełniających wymagań, tj.:

- **Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8014, EAN: 1 997200 580144 – w liczbie szt. 31,** Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Laboratorium w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź, (sprawozdanie z badań nr 503/2023 z dnia 26.07.2023 r.) wykazały, że ww. wyrób przekracza zawartość ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w wentylu koła, wynik badania: 4,75% (niepewność wyniku 0,71%).

- **Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8016, EAN: 1 997200 580168 – w liczbie szt. 21,** Badania laboratoryjne przeprowadzone przez ww. laboratorium (sprawozdanie z badań nr 504/2023 z dnia 27.07.2023 r.) wykazały, że ww. wyrób przekracza zawartość ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w uchwycie, wynik badania: 1,55% (niepewność wyniku 0,24%).

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że ww. wyroby są niezgodne pod względem zbadanych wskaźników z wymaganiami określonymi w Załączniku XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającej dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 396, str. 1, ze zm.), ponieważ zawartość ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) powinna wynosić mniej niż 0,1%.

Powyższe stanowi naruszenie § 5 ust. 1 oraz pkt.3.1.1 i pkt. 3.1.2 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2023 r. poz. 1260).



Ponadto stwierdzono brak oznakowania nazwą i adresem producenta oraz importera na ww. wyrobach, ich opakowaniach oraz dołączonych do nich etykietach, co narusza § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek oraz art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Ww. wyroby nie posiadały też stosownego ostrzeżenia, co narusza § 5 ust. 5 i pkt. 7.7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek oraz art. 13 pkt. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanawia ponadto zwolnić z zabezpieczenia 31 szt. wyrobu: Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8014, EAN: 1 997200 580144 oraz 21 szt. wyrobu: Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8016, EAN: 1 997200 580168, z powodu bezprzedmiotowości dalszego zabezpieczania ww. wyrobów, które na mocy niniejszej decyzji nie mogą być udostępniane.

U Z A S A D N I E N I E

W dniach 03-12.07.2023 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili kontrolę: ASPIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Jabłonowie, w hurtowni przy ul. Nadrzecznej 16A w Wólce Kosowskiej, GD Hala 4, C04-06 oraz w biurze spółki przy al. Krakowskiej 87 lok. M4 w Jabłonowie.

W toku kontroli, do oceny wytypowano 2 rodzaje zabawek z oferty przedsiębiorcy, tj.: Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8014, EAN: 1 997200 580144 oraz Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8016, EAN: 1 997200 580168.

W dniu 03.07.2023 r. w celu sprawdzenia czy ww. wyroby spełniają wymagania, za protokołem pobrania próbki nr 124051 pobrano do badań laboratoryjnych wyrób: Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8014, EAN: 1 997200 580144 w ilości 1 szt. z partii liczącej 33 szt. oraz wyrób: Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8016, EAN: 1 997200 580168 w ilości 1 szt. z partii liczącej 23 szt.

Jednocześnie z pobraniem próbek wyrobów, pobrano i zabezpieczono próbki kontrolne w takiej samej ilości. Pobranie próbek kontrolnych udokumentowano w odrębnie sporządzonym protokole nr 124052.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Laboratorium w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź, wykazały, w odniesieniu do wyrobów:

- **Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8014, EAN: 1 997200 580144,** przekroczoną zawartość ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w wentylu koła, wynik badania: 4,75% (niepewność wyniku 0,71%). Sprawozdanie z badań nr 503/2023 z dnia 26.07.2023 r.

- **Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8016, EAN: 1 997200 580168,** przekroczoną zawartość ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w uchwycie, wynik badania: 1,55% (niepewność wyniku 0,24%). Sprawozdanie z badań nr 504/2023 z dnia 27.07.2023 r.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że ww. wyroby są niezgodne pod względem zbadanych wskaźników z wymaganiami określonymi w Załączniku XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji

Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, ponieważ zawartość ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) powinna wynosić mniej niż 0,1%.

Powyższe stanowi naruszenie § 5 ust. 1 oraz pkt. 3.1.1 i pkt. 3.1.2 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek.

Ponadto stwierdzono brak oznakowania nazwą i adresem producenta oraz importera na ww. wyrobach, ich opakowaniach oraz dołączonych do nich etykietach, co narusza § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek oraz art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Ww. wyroby nie posiadały też stosownego ostrzeżenia, co narusza § 5 ust. 5 i pkt. 7.7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek oraz art. 13 pkt. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

W dniach 21-25.08.2023 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy: ASPIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Jabłonowie, w hurtowni przy ul. Nadrzeczej 16A w Wólce Kosowskiej, GD Hala 4, C04-06 oraz w biurze spółki przy al. Krakowskiej 87 lok. M4 w Jabłonowie.

W dniu 21.08.2023 r. inspektorzy doręczyli pracownikowi kontrolowanego przedsiębiorcy (osobie upoważnionej do odbioru korespondencji), sprawozdania z badań laboratoryjnych. Kontrolowanego przedsiębiorcę pouczone o prawie do wystąpienia o zbadanie próbek kontrolnych wyrobów. Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał z tego prawa.

W toku kontroli, w dniu 21.08.2023 r., na stanie magazynowym kontrolowanej spółki stwierdzono 31 szt. wyrobu: Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8014, EAN: 1 997200 580144 oraz 21 szt. wyrobu: Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8016, EAN: 1 997200 580168.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 7 oraz art. 73 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, inspektorzy dokonali zabezpieczenia wyrobu: Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8014, EAN: 1 997200 580144, w ilości 31 szt. oraz wyrobu: Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8016, EAN: 1 997200 580168, w ilości 21 szt. Powyższe udokumentowano protokołem zabezpieczenia wyrobów z dnia 21.08.2023 r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, zabawki, a także zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci lub osób trzecich podczas przewidywanego okresu ich użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia, z uwzględnieniem zachowania się dzieci.

Zgodnie z pkt. 3.1.1 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, zabawki są zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby podczas ich używania nie stwarzały ryzyka niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie, związanego z narażeniem na działanie substancji lub mieszanin zawartych w zabawkach lub stanowiących części zabawek.

Na podstawie pkt. 3.1.2 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, zabawki muszą spełniać wymagania określone w przepisach rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących niektórych kategorii produktów lub ograniczeń stosowania niektórych substancji i mieszanin, w szczególności zawartych w załączniku XVII "Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów" do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w przypadku gdy w wyniku kontroli organ nadzoru rynku, który ją przeprowadził, stwierdzi, że wyrób nie spełnia wymagań lub stwarza zagrożenie, może, w drodze decyzji, zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W związku z powyższym 27.10.2023 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 kpa, zawiadomił kontrolowanego przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zakazującej udostępniania wyrobu niespełniającego wymagań na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia doręczenia decyzji. W zawiadomieniu stronę pouczono o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z tego prawa.

Mając na uwadze, że wyrób: Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8014, EAN: 1 997200 580144 oraz wyrób: Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8016, EAN: 1 997200 580168, nie spełniają wymagań określonych w § 5 ust. 1 oraz pkt.3.1.1 i pkt. 3.1.2 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że należy zakazać wprowadzania do obrotu ww. wyrobów na okres 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie art. 123 § 2 kpa postanowił zwolnić z zabezpieczenia wyroby:

- **Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8014, EAN: 1 997200 580144** – w liczbie 31 szt.;
 - **Koło do pływania BABY BOAT ITEM NO.: 8016, EAN: 1 997200 580168** – w liczbie 21 szt.,
- powodu bezprzedmiotowości dalszego zabezpieczania ww. wyrobów, które na mocy niniejszej decyzji nie mogą być udostępniane.

W związku z powyższym Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 127 § 1 i § 2 kpa oraz art.129 § 1 i § 2 kpa stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Zgodnie z art. 142 kpa postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
Agnieszka Cieślik
Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. ASPIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Aleja Krakowska nr 87 lok. M4, 05-552 Jabłonowo;
2. a/a.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	379473.1025584.1044222
Nazwa dokumentu	Decyzja BP.8361.151.2023.pdf
Tytuł dokumentu	Decyzja BP.8361.151.2023
Sygnatura dokumentu	PO.315.SOZ.9.2023.DL
Data dokumentu	2023-11-24
Skrót dokumentu	6C491470BD109C5587F7CD2F89860E4AFD676CC4
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-11-24 11:51:59
Podpisane przez	Agnieszka Cieślik Zastępca Wojewódzkiego Inspektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.114.1.1.

Data wydruku: 2023-11-24

Autor wydruku: Aksamitowska Beata (Specjalista)