

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ w WARSZAWIE

2023 -11- 27

EKSPEDYCJA
DECYZJA PO.316.SOZ.10.2023.MM

Warszawa, dnia 27 listopada 2023 r.

BP.8361.161.2023

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706, ze zm.), art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

zakazuje przedsiębiorcy:

MIRVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Poznaniu, ul. Augustyna Szamarzewskiego nr 31 lok. 19, 60-551 Poznań,

udostępniania na okres 3 miesięcy, od dnia doręczenia decyzji, 2 partii wyrobu niespełniającego wymagań i stwarzającego zagrożenie, tj.:

- 1. Piłka żółta skoczek, brak kodu EAN – w ilości 20 szt.**
- 2. Konik różowy skoczek, brak kodu EAN – w ilości 9 szt.**

zakupionych od ENRICH GARDEN Sp. z o.o., ul. Wschodnia 5A, 05-090 Raszyn.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Laboratorium w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, wykazały, że ww. zabawki nie spełniają wymagań rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE – załącznik XVII (Dz. U. L. 396 z 30.12.2006 r. z późn. zm.), z uwagi na:

- **Piłka żółta skoczek** - przekroczoną zawartość ftalanu dibutyli (DBP) w ilości (25,7±3,9) oraz ftalanu diizobutyli (DIBP) w ilości (0,117±0,018)%. Sprawozdanie z badań 576/2023 z dnia 31.08.2023 r.
- **Konik różowy skoczek** - przekroczoną zawartość ftalanu dibutyli (DBP) w ilości (12,0±1,9) oraz ftalanu diizobutyli (DIBP) w ilości (1,82±0,28). Sprawozdanie z badań 577/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Powyższe stanowi naruszenie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2023 r. poz. 1260) oraz punktu 3.1.1, 3.1.2 oraz 3.1.3 Załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

Dodatkowo ww. zabawki:

- nie były oznakowane znakiem CE, co jest niezgodne z wymaganiami § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek,
- nie posiadały informacji pozwalających na ich identyfikację (oznaczenia specyficznym numerem lub kodem EAN) oraz nie były oznaczone informacją zawierającą adres producenta i importera, co jest niezgodne z wymaganiami § 12 ust. 1 oraz 2 ww. rozporządzenia.
- nie posiadały dołączonych do nich żadnych informacji, w tym informacji o przeznaczeniu zabawek lub ostrzeżeń co jest niezgodne z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia. Mając na uwadze powyższe nie wypełniono obowiązku wynikającego z art. 17 pkt 1 i 2 ustawy o systemach zgodności i nadzoru rynku.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanawia ponadto zwolnić z zabezpieczenia **9 szt. wyrobu Konik różowy skoczek, brak kodu EAN** oraz **20 szt. wyrobu Piłka żółta skoczek, brak kodu EAN** z powodu bezprzedmiotowości dalszego zabezpieczenia ww. wyrobów, które na mocy niniejszej decyzji nie mogą być udostępniane.

U Z A S A D N I E N I E

W dniach 11–18.08.2023 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy: MIRVAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu prowadzącego działalność gospodarczą w hurtowni zabawek przy ul. Nadrzecznej 16 A, hala 4, lok. B-19, B-21, B-23 w Wólce Kosowskiej.

W toku kontroli przedsiębiorcy, w ofercie handlowej, stwierdzono m.in.:

- 1. Piłka żółta skoczek, brak kodu EAN – w ilości 22 szt.**
- 2. Konik różowy skoczek, brak kodu EAN – w ilości 11 szt.**

W dniu 11.08.2023 r., w celu sprawdzenia czy wyroby spełniają wymagania lub stwarzają zagrożenie, za protokołem pobrania próbki nr 124064 pobrano do badań ww. wyroby: **piłka żółta skoczek w ilości 1szt.** oraz **konik różowy skoczek w ilości 1 szt.** Jednocześnie za protokołem pobrania próbki nr 124065 pobrano i zabezpieczono próbki kontrolne ww. zabawek w takiej samej ilości.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Laboratorium w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, wykazały, że ww. zabawki nie spełniają wymagań rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE – załącznik XVII (Dz. U. L. 396 z 30.12.2006 r. z późn. zm.), z uwagi na:

- **Piłka żółta skoczek** - przekroczono zawartość ftalanu dibutyli (DBP) w ilości (25,7±3,9) oraz ftalanu diizobutyli (DIBP) w ilości (0,117±0,018)%. Sprawozdanie z badań 576/2023 z dnia 31.08.2023 r.

- **Konik różowy skoczek** - przekroczono zawartość ftalanu dibutyłu (DBP) w ilości (12,0±1,9) oraz ftalanu diizobutyłu (DIBP) w ilości (1,82±0,28). Sprawozdanie z badań 577/2023 z dnia 31.08.2023 r.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że ww. wyroby są niezgodne pod względem zbadanych wskaźników z wymaganiami określonymi w Załączniku XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającej dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, ponieważ zawartość ftalanu dibutyłu (DBP) powinna wynosić mniej niż 0,1%, a zawartość ftalanu diizobutyłu (DIBP) mniej niż 0,1%.

Powyższe stanowi naruszenie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2023 r. poz. 1260) oraz punktu 3.1.1, 3.1.2 oraz 3.1.3 Załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

Dodatkowo ww. zabawki:

- nie były oznakowane znakiem CE, co jest niezgodne z wymaganiami § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek,
- nie posiadały informacji pozwalających na ich identyfikację (oznaczenia specyficznym numerem lub kodem EAN) oraz nie były oznaczone informacją zawierającą adres producenta i importera, co jest niezgodne z wymaganiami § 12 ust. 1 oraz 2 ww. rozporządzenia.
- nie posiadały dołączonych do nich żadnych informacji, w tym informacji o przeznaczeniu zabawek lub ostrzeżeń co jest niezgodne z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia. Mając na uwadze powyższe nie wypełniono obowiązku wynikającego z art. 17 pkt 1 i 2 ustawy o systemach zgodności i nadzoru rynku.

W toku kontroli, w dniu 16.08.2023 r., na stanie magazynowym kontrolowanej spółki stwierdzono: **9 szt. wyrobu Konik różowy skoczek, brak kodu EAN** oraz **20 szt. wyrobu Piłka żółta skoczek, brak kodu EAN**. Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 7 oraz art. 73 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, inspektorzy dokonali zabezpieczenia ww. wyrobów z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie. Powyższe udokumentowano protokołem zabezpieczenia wyrobów z dnia 16.08.2023 r.

W dniach 12-22.09.2023 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy: MIRVAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu prowadzącego działalność gospodarczą w hurtowni zabawek przy ul. Nadrzeczej 16 A, hala 4, lok. B-19, B-21, B-23 w Wólce Kosowskiej.

W toku kontroli, w dniu 12.09.2023 r., inspektorzy doręczyli p. Zhou Xiaoguang – osobie upoważnionej do reprezentowania spółki, ww. sprawozdania z badań laboratoryjnych. Ponadto pouczone go o prawie przedsiębiorcy do wystąpienia o zbadanie próbek kontrolnych przedmiotowych wyrobów. Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał z tego prawa.

W toku kontroli ustalono, że od czasu poprzedniej kontroli, przedsiębiorca nie dokonywał zakupu przedmiotowych wyrobów.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, zabawki, a także zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci lub osób trzecich podczas przewidywanego okresu ich użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia, z uwzględnieniem zachowania się dzieci.

Zgodnie z pkt. 3.1.1 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, zabawki są zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby podczas ich używania nie stwarzały ryzyka niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie, związanego z narażeniem na działanie substancji lub mieszanin zawartych w zabawkach lub stanowiących części zabawek.

Na podstawie pkt. 3.1.2 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, zabawki muszą spełniać wymagania określone w przepisach rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących niektórych kategorii produktów lub ograniczeń stosowania niektórych substancji i mieszanin, w szczególności zawartych w załączniku XVII "Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów" do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Stosownie do pkt. 3.1.3 załącznika nr 1 ww. rozporządzenia substancje i mieszaniny stosowane w zabawkach podlegają kryteriom rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w przypadku gdy w wyniku kontroli organ nadzoru rynku, który ją przeprowadził, stwierdzi, że wyrób nie spełnia wymagań lub stwarza zagrożenie, może, w drodze decyzji, zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W związku z powyższym 27.10.2023 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kpa, zawiadomił kontrolowanego przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zakazującej udostępniania wyrobów niespełniających wymagań na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia doręczenia decyzji.

W zawiadomieniu stronę pouczono o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z tego prawa.

Mając na uwadze, że wyroby: Piłka żółta skoczek, brak kodu EAN oraz Konik różowy skoczek, brak kodu EAN – w ilości 9 szt., nie spełniają wymagań określonych w § 5 ust. 1 oraz pkt. 3.1.1, pkt. 3.1.2 oraz pkt. 3.1.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że należy zakazać wprowadzania do obrotu ww. wyrobów na okres 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie art. 123 § 2 kpa postanowił zwolnić z zabezpieczenia wyroby:

- **piłka żółta skoczek, brak kodu EAN** – w ilości 20 szt.,
- **konik różowy skoczek, brak kodu EAN** – w ilości 9 szt.,

z powodu bezprzedmiotowości dalszego zabezpieczania ww. wyrobów, które na mocy niniejszej decyzji nie mogą być udostępniane.

W związku z powyższym Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Zgodnie z art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
Agnieszka Cieślik
Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. MIRVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Augustyna Szamarzewskiego nr 31 lok. 19, 60-551 Poznań,
2. a/a.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	377313.1027329.1044713
Nazwa dokumentu	Decyzja BP.8361.161.2023.pdf
Tytuł dokumentu	Decyzja BP.8361.161.2023
Sygnatura dokumentu	PO.316.SOZ.10.2023.MM
Data dokumentu	2023-11-27
Skrót dokumentu	D5C69F5CAD4C32750A450A422099C80E486F1795
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2023-11-27 10:34:41
Podpisane przez	Agnieszka Cieślik Zastępca Wojewódzkiego Inspektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.114.1.1.

Data wydruku: 2023-11-27

Autor wydruku: Aksamitowska Beata (Specjalista)