

## Zestawienie produktów włókienniczych zbadanych laboratoryjnie w zakresie bezpieczeństwa

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
<b>Wyroby konfekcyjne przeznaczone dla dorosłych</b>										
1	Bezrękawnik męski Rena	Polska (UE)	Rena Spółdzielnia Dzielniarska, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów	podkarpackie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
2	Bluza	Polska (UE)	P.P.H.U. Krymark Krystyna Zygmuntowska, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
3	Bluza	Turcja	CENTROPEX Sp. z o.o., ul. Północna 16 A, 04-763 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
4	Bluza damska, kod kreskowy: DBL E 34010 BNS	Chiny	Premiere Sp. z o.o., ul. Kluczborska 29, 41-508 Chorzów	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
5	Bluza dresowa	Polska (UE)	Frotex Z.P.H., ul. Piasecka 156, 21-040 Świdnik	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
6	Bluza dresowa A696-77X RESERVED, kod kreskowy 5900371479090	nie ustalono	LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk	pomorskie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
7	Bluza męska Bois	Chiny	MBM Beata Kha, Żalutyń 32A, 21-530 Piszczac	lubelskie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
8	Bluza męska Coperry	Chiny	LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk	pomorskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
9	Bluza męska Funk`N`Soul, MBL 08/672 BKM	nie ustalono	Premiere Sp. z o.o., ul. Kluczborska 29, 41-508 Chorzów	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	
10	Bluza Pink Panther Cz 0390, kod EAN: 253630438123	nie ustalono	Planeta Mody Sp. z o.o., ul. Lubelska 43H, 10-410 Olsztyn	warmińsko-mazurskie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
11	Bluzka	Polska (UE)	P.P.H.U. Sylmir, ul. Wileńska 47, 95-200 Pabianice	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
12	Bluzka 003	Turcja	CENTROPEX Sp. z o.o., ul. Północna 16 A, 04-763 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
13	Bluzka 009 golf	Turcja	CENTROPEX Sp. z o.o., ul. Północna 16 A, 04-763 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
14	Bluzka 119029	Turcja	CENTROPEX Sp. z o.o., ul. Północna 16 A, 04-763 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
15	Bluzka bez rękawów w kolorze czarnym w srebrne grochy BTK-2738-A	Turcja	MUS Sławomir Pazio, ul. Villardczyków 10/39, 02-793 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
16	Bluzka czarna symbol 024 11	Polska (UE)	Hanna, Hanna Matysiak-Kaczmarek, ul. Łęczycka 35, 85-737 Bydgoszcz	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
17	Bluzka damska	Chiny	JIN SHUN JUN Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 12a/6ab, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
18	Bluzka damska	Chiny	Moodo Urban Fashion Mode, ul. Rzemieślnicza 13, 81-855 Sopot	pomorskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	20,08 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
19	Bluzka damska	Chiny	MUS Sławomir Pazio, ul. Villardczyków 10/39, 02-793 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
20	Bluzka damska	Chiny	New Yorker Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-596 Poznań	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
21	Bluzka damska	Chiny	Noma Sp. z o.o., ul. E. Ciołka 12, 01-402 Warszawa	mazowieckie		bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
22	Bluzka damska	Niemcy (UE)	TRAMPOLIN, MODEVERTREBS GmbH, POSTFACH 9, 97338 Marktbreit		producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
23	Bluzka damska	Polska (UE)	LOTOS Sp.j., ul. Gen. Fr. Kleeberga 24, 15-124 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
24	Bluzka damska	Polska (UE)	LOTOS Sp.j., ul. Gen. Fr. Kleeberga 24, 15-124 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
25	Bluzka damska	Polska (UE)	MB-Studio Sp. z o. o., ul. Warszawska 9, 15-062 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
26	Buzka damska	Polska (UE)	P.P.H. MAWIT W. Czuba, ul. Przędzalniana 6/8, 95-100 Zgierz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
27	Bluzka damska	Polska (UE)	Redan S.A., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
28	Bluzka damska	Polska (UE)	Salko Sp.j., ul. Rolna 38, 62-081 Baranowo k/Poznań	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
29	Bluzka damska	Turcja	Cotton Word Sp. z o.o., ul. Osobowicka 19, 51-110 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
30	Bluzka damska	Turcja	Cotton Word Sp. z o.o., ul. Osobowicka 19, 51-110 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
31	Bluzka damska	Turcja	Firma Handlowa KAMAX Zdzisław Cątek, ul. Krakowska 26, 31-062 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
32	Bluzka damska	Turcja	Global-Trade s.c., ul. Kilińskiego 31a, 76-200 Słupsk	pomorskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
33	Bluzka damska	Turcja	HA - MEXPOL, ul. Nadarzyńska 115, Szamoty, 05-830 Nadarzyn	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
34	Bluzka damska	Turcja	MUS Sławomir Pazio, ul. Villardczyków 10/39, 02-793 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
35	Bluzka damska	Turcja	MUS Sławomir Pazio, ul. Villardczyków 10/39, 02-793 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
36	Bluzka damska, 201000000000	Chiny	Moodo Urban Fashion Mode, ul. Rzemieślnicza 13, 81-855 Sopot	pomorskie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
37	Bluzka damska, 5907681919162	Polska (UE)	SUNWEAR Podwysocki Sp.j., ul. Lodowa 92, 93-232 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
38	Bluzka damska AC	Turcja	Global-Trade s.c., ul. Kilińskiego 31a, 76-200 Słupsk	pomorskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
39	Bluzka damska Ambitionfly	Chiny	JIN SHUN JUN Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 12a/6ab, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
40	Bluzka damska, art. Nr SBK 0931GR40 kod kreskowy: 5900015466059	nie ustalono	Redan S.A., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź	łódzkie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
41	Bluzka damska, art. Nr SBK 0989GR38 kod kreskowy: 5900015477239	nie ustalono	Redan S.A., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź	łódzkie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
42	Bluzka damska "Authentic Clothing Company", kod kreskowy: 4894096477169	Bangladesz	MGL Metro Group Logistics Polska Sp. z o.o. i Spółka Sp.k., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
43	Bluzka damska Ba Ba La	Chiny	Halomy Sp. z o.o., ul. Mydlarska 17H, 04-690 Warszawa	mazowieckie	nie ustalono	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
44	Bluzka damska, BL 07001131946	Polska (UE)	P.P.H. Semper Jerzy Semeniuk, ul. Szczepankowo 91, 61-306 Poznań	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
45	Bluzka damska BL/8659, kod kreskowy: 2000000026664	Turcja	Interlogo Dariusz Tomala Sp. Komandytowa, ul. Tęczowa 67, 53-601 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
46	Bluzka damska BL/8659 Damska Ex, kod kreskowy: 2000000026664	Turcja	Sklep Odzieżowy moda +, ul. Wrocławska 1, 67-100 Nowa Sól	lubuskie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
47	Bluzka damska BL/T 825 Damska Ex, kod kreskowy: 2000000027951	Turcja	Sklep Odzieżowy moda +, ul. Wrocławska 1, 67-100 Nowa Sól	lubuskie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
48	Bluzka damska Bonita	Turcja	Konfex, ul. Garncarska 10, 62-800 Kalisz	wielkopolskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
49	Bluzka damska C&SH Collection	Chiny	MBM Beata Kha, Zalutyn 32A, 21-530 Piszczac	lubelskie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
50	Bluzka damska Canda, 111/00/13119/317SK A 0859.141 1042 55	nie ustalono	C&A Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
51	Bluzka damska DA11, BDA1107	Turcja	Cayman, ul. Jaracza 2, 14-100 Ostróda	warmińsko-mazurskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
52	Bluzka damska DA28, BDA2807	Turcja	Cayman, ul. Jaracza 2, 14-100 Ostróda	warmińsko-mazurskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
53	Bluzka damska DA36	Turcja	Cayman, ul. Jaracza 2, 14-100 Ostróda	warmińsko-mazurskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
54	Bluzka damska DJ03, DJ03, BDJ0301	Turcja	Caymangirl, ul. Starzyńskiego 2C, 11-200 Bartoszyce	warmińsko-mazurskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
55	Bluzka damska, długi rękaw, wielobarwna	Polska (UE)	KSARA Sp.j. L.Gasińska, K. i J. Marcinkowscy, ul. Łaska 142 a, 98-220 Zduńska Wola	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
56	Bluzka damska DRI-FIT	Turcja	Firma Handlowa HANG-HA NGUYEN KARPIEL NGA, ul. Żeńców 43, 30-734 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
57	Bluzka damska Fairfaery	Chiny	Halomy Sp. z o.o., ul. Mydlarska 17H, 04-690 Warszawa	mazowieckie	nie ustalono	bezpieczeństwo	nikiel	1,19 µg/cm <sup>2</sup> /tydzień; 1,35 µg/cm <sup>2</sup> /tydzień; 0,99 µg/cm <sup>2</sup> /tydzień; 2,04 µg/cm <sup>2</sup> /tydzień (metalowe nity)	nie może być stosowany jako powłoka	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
58	Bluzka damska GENESY	Włochy (UE)	F.H.U. Kaśka Kudela Paweł, ul. Pocztowa 6, 42-450 Łazy	śląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
59	Bluzka damska GERBERA	Polska (UE)	Zakład Dziewiarski ANCORA s.c. Wiesława Ciępka, Andrzej Ciępka, ul. Okulickiego 30, 42-360 Poraj	śląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
60	Bluzka damska "Green Fashion"	Chiny	"WEIDA" Sp. z o.o., ul. Długa 2, 49-300 Brzeg	opolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
61	Bluzka damska Guecca 1333	Turcja	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
62	Bluzka damska HK	Chiny	F.H.U. Kaśka Kudela Paweł, ul. Pocztowa 6, 42-450 Łazy	śląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
63	Bluzka damska Ichi	Turcja	Eskallada Sp. z o. o. , ul. Poznańska 329, Ołtarzew, 05-850 Ożarów Mazowiecki	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
64	Bluzka damska, kod kreskowy: 2536304631476	Chiny	Planeta Mody Sp. z o.o., ul. Lubelska 43H, 10-410 Olsztyn	warmińsko-mazurskie	importer	bezpieczeństwo	ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
65	Bluzka damska, kod kreskowy: 2536304639205	Bangladesz	Planeta Mody Sp. z o.o., ul. Lubelska 43H, 10-410 Olsztyn	warmińsko-mazurskie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
66	Bluzka damska, kod kreskowy: 590016203844404002	nie ustalono	House Artman S.A., ul. Bagrowa 7, 30-733 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
67	Bluzka damska, koszulowa, rękaw 3/4, kolor biały w złote paski	Polska (UE)	KSARA Sp.j. L.Gasińska, K. i J. Marcinkowscy, ul. Łaska 142 a, 98-220 Zduńska Wola	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
68	Bluzka damska Lanchen No XH08-7G	nie ustalono	Hania-Hanh Sp. z o.o., ul. Szańcowa 44, 01-458 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
69	Bluzka damska Maria Bland, S-510	Polska (UE)	MB-Studio Sp. z o. o., ul. Warszawska 9, 15-062 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
70	Bluzka damska Maria Bland, S-536	Polska (UE)	MB-Studio Sp. z o. o., ul. Warszawska 9, 15-062 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
71	Bluzka damska MG 256	Chiny	The SEA s.r.l. , Via Cristofero Kolombo 348- 00147 Roma		importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami



Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
72	Bluzka damska MISS ANGEL	Turcja	Global-Trade s.c., ul. Kilińskiego 31a, 76-200 Słupsk	pomorskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
73	Bluzka damska MODE REM	Francja (UE)	Firma Handlowa - Import Sprzedaż Art. Przemysłowych, ul. Nowobramska 4, 76-200 Słupsk	pomorskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
74	Bluzka damska SALAMANKA	Polska (UE)	Zakład Dziewiarski ANCORA s.c. Wiesława Ciępka, Andrzej Ciępka, ul. Okulickiego 30, 42-360 Poraj	śląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
75	Bluzka damska Top Secret art. Nr SBK 0829SZ36, kod kreskowy: 59000153376	nie ustalono	Redan S.A., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź	łódzkie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
76	Bluzka damska w kolorze beżowym w kropki brązowe	Polska (UE)	Józef Cygan P.P.U.H. Rock, ul. Lutyków 2 B, 78-200 Białogard	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
77	Bluzka damska w kolorze czarno-białym	Polska (UE)	Firma Konfekcyjna Vera Tadeusz Zajac, ul. Wesola 9, 25-305 Kielce	świętokrzyskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
78	Bluzka damska w kolorze czerwonym	Polska (UE)	Elżbieta Badańska Krawiectwo Lekkie Feema, ul. Lipowa 1, 78-112 Niekanin	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
79	Bluzka damska w kolorze fioletowym	Polska (UE)	Elżbieta Badeńska Krawiectwo Lekkie Feema, ul. Lipowa 1, 78-112 Niekanin	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
80	Bluzka damska w kolorze zielonym	Polska (UE)	Elżbieta Badeńska Krawiectwo Lekkie Feema, ul. Lipowa 1, 78-112 Niekanin	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
81	Bluzka damska w kolorze złotym	Polska (UE)	Firma Konfekcyjna Vera Tadeusz Zajac, ul. Wesola 9, 25-305 Kielce	świętokrzyskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
82	Bluzka damska w kratę	Polska (UE)	Elżbieta Badeńska Krawiectwo Lekkie Feema, ul. Lipowa 1, 78-112 Niekanin	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
83	Bluzka damska wzór 20	Polska (UE)	Z.P.H.U. Jamet 1 Skowronek Janusz, ul. Starachowicka 95a, 27-215 Wąchock	świętokrzyskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
84	Bluzka damska wzór 34	Polska (UE)	Z.P.H.U. Jamet 1 Skowronek Janusz, ul. Starachowicka 95a, 27-215 Wąchock	świętokrzyskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
85	Bluzka damska wzór 39	Polska (UE)	Z.P.H.U. Jamet 1 Skowronek Janusz, ul. Starachowicka 95a, 27-215 Wąchock	świętokrzyskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
86	Bluzka damska wzór 40	Polska (UE)	Z.P.H.U. Jamet 1 Skowronek Janusz, ul. Starachowicka 95a, 27-215 Wąchock	świętokrzyskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
87	Bluzka damska wzór 49	Polska (UE)	Z.P.H.U. Jamet 1 Skowronek Janusz, ul. Starachowicka 95a, 27-215 Wąchock	świętokrzyskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
88	Bluzka damska Yessica, 113/00/77522/307 SK	Bangladesz	C&A Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
89	Bluzka damska Yessica, 113/00/77526/301 SK	Bangladesz	C&A Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
90	Bluzka damska z długim rękawem BTK-4012 w kolorze pomarańczowym	Turcja	MUS Sławomir Pazio, ul. Villardczyków 10/39, 02-793 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
91	Bluzka damska z długim rękawem z nadrukiem	Turcja	MUS Sławomir Pazio, ul. Villardczyków 10/39, 02-793 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
92	Bluzka damska z długim rękawem ze stójką w panterkę	Polska (UE)	KSARA Sp.j. L.Gasińska, K. i J. Marcinkowscy, ul. Łaska 142 a, 98-220 Zduńska Wola	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
93	Bluzka damska z nadrukiem	Turcja	Global-Trade s.c., ul. Kilińskiego 31a, 76-200 Słupsk	pomorskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
94	Bluzka damska ZD-5110- 2266	Polska (UE)	Yakan Sp. z o.o., ul. Kardynała S. Hozjusza 1, 11-041 Olsztyn	warmińsko-mazurskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
95	Bluzka długi rękaw	Polska (UE)	LOTOS Sp.j., ul. Gen. Fr. Kleeberga 24, 15-124 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
96	Bluzka index: 239001, kod kreskowy: 5907463239013	Polska (UE)	Szeffler Sp. z o.o., ul. J. Schulza 7, 85-315 Bydgoszcz	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
97	Bluzka męska rozpinana na zamek "Cardigan", kod kreskowy: 4894096537542	Indie	MGL Metro Group Logistics Polska Sp. z o.o. i Spółka Sp.k., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
98	Bluzka męska, zestaw D3, rozmiar XL, 71208-BUM050, kod kreskowy: 590016201423305003	nie ustalono	House Artman S.A., ul. Bagrowa 7, 30-733 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
99	Bluzka półgolf DA29, DA29, BDA2914	Turcja	Cayman, ul. Jaracza 2, 14-100 Ostróda	warmińsko-mazurskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
100	Bluzka shirt Angie ROM	Turcja	Angie Inter-Texpol Sp. z o.o., ul. Rychlińskiego 30/15, 43-300 Bielsko-Biała	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
							nikiel	0,82 µg/cm²/tydzień; 1,72 µg/cm²/tydzień; 0,78 µg/cm²/tydzień	nie może być stosowany jako powłoka	
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
101	Bluzka Zentex	Turcja	Angie Inter-Texpol Sp. z o.o., ul. Rychlińskiego 30/15, 43-300 Bielsko-Biała	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
102	Bolerko	Francja (UE)	Firma Handlowa - Import Sprzedaż Art. Przemysłowych, ul. Nowobramska 4, 76-200 Słupsk	pomorskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
103	Bolerko NUANCE VESTE	nie ustalono	Przedsiębiorstwo OKAY E. Pisarska i I. Matuszewska Sp.j., ul. Stalowa 84, 53-440 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
104	Dżinsy damskie "CHEROKEE DENIM"	Chiny	"TESCO" Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
105	Golf wiskoza	Polska (UE)	P.H.U. Czesława Kraska, ul. Lwowska 107, 35-330 Rzeszów	podkarpackie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
106	Kamizelka damska RAMIRA	Polska (UE)	Zakład Dziewiarski ANCORA s.c. Wiesława Ciepka, Andrzej Ciepka, ul. Okulickiego 30, 42-360 Poraj	śląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
107	Kamizelka męska Pro Cam-Fis	Chiny	JIN SHUN JUN Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 12a/6ab, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
108	Komplet damski Celina trzyczęściowy	Polska (UE)	Em-Plus Maciej Kochanowski, ul. Zubrzyckiego 10, 26-615 Radom	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
109	Komplet damski Edyta dwuczęściowy	Polska (UE)	Em-Plus Maciej Kochanowski, ul. Zubrzyckiego 10, 26-615 Radom	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
110	Kostium damski Iwonka	Polska (UE)	Mariusz Lisik Lima, Mario Verano Zakład produkcji odzieży, ul. Sobieskiego 16M, 96-100 Skierniewice	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
111	Kostium damski Kasandra	Polska (UE)	Mariusz Lisik Lima, Mario Verano Zakład produkcji odzieży, ul. Sobieskiego 16M, 96-100 Skierniewice	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	20,30 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
112	Kostium damski Mejsi	Polska (UE)	Mariusz Lisik Lima, Mario Verano Zakład produkcji odzieży, ul. Sobieskiego 16M, 96-100 Skierniewice	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
113	Koszula damska Esuri	Chiny	LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk	pomorskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
114	Koszula damska Solianto Sola 091/F, kod kreskowy: 2000000031828	Turcja	Interlogo Dariusz Tomala Sp. Komandytowa, ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra	lubuskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
115	Koszula męska	Chiny	JFP Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
116	Koszula męska	Polska (UE)	Interlogo Dariusz Tomala Sp. Komandytowa, ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra	lubuskie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
							ołów	133 mg/kg	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
117	Koszula męska	Polska (UE)	Pako Lorente, ul. Jana Kantego 47, 32-650 Kęty	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
118	Koszula męska 1655	Francja (UE)	BRICE POLSKA Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 94, 92-202 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	25,06 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
119	Koszula męska Alberto Ferreti w kolorze różowo-białym	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
120	Koszula męska Gifts Royal	Chiny	MICHAŁ Sp. z o.o., ul. Wypoczynkowa 10, Rozalin, 05-831 Młochów	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
121	Koszula męska KL-M-08-26	Polska (UE)	Craaf, ul. Krzemieniecka 2, 94-030 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
122	Koszula męska M 243	Niemcy (UE)	VAN GRAAF Sp. z o.o., ul. Karskiego 5, 90-071 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
123	Koszula męska MMM	Chiny	Karol Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 7a, 05-552 Wólka Kosowska, lok. D-14	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
124	Koszula męska Nouveau	Polska (UE)	Krawiectwo Ciężkie Korol Józef Jędro, ul. Łukasiewicza 6, 62-510 Konin	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	48 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
125	Koszula męska polo kolor zielony	Chiny	SOUTH OCEAN Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 16, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
126	Koszula męska Speer exclusive	nie ustalono	Family Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 16, lok. B-091/GD 1, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
127	Koszula polo KING'S LINE PHANTON wielkość M	Pakistan	"Modra" T. Wojtyński, ul. Krzycka 33, 53-019 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
128	Koszula polo KING'S LINE PHANTON wielkość S	Pakistan	"Modra" T. Wojtyński, ul. Krzycka 33, 53-019 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
129	Koszulka	Polska (UE)	P.P.H.U. Sejpol, ul. Iłłakowiczówny 29, 92-619 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
130	Koszulka damska T-shirt ADIDAS, kod kreskowy 4033917101061	Turcja	ADIDAS Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
131	Koszulka damska z krótkim rękawem z krótkim rękawem z nadrukiem Dance	Polska (UE)	T-SHIRT Tomasz Andrysiak, ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
							ołów	42920 mg/kg w nadruku żółtym 44550 mg/kg w nadruku zielonym	nie może być stosowany	
132	Koszulka męska	Polska (UE)	Frotex Z.P.H., ul. Piasecka 156, 21-040 Świdnik	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
133	Koszulka męska	Polska (UE)	Frotex Z.P.H., ul. Piasecka 156, 21-040 Świdnik	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
134	Koszulka męska	Polska (UE)	P.P.H. "WEDAN" Sp.j. W. Klimek, R. Węgierek, ul. Wrocławska 35, 55-012 Żerniki Wrocławskie	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	



Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
135	Koszulka męska Brother-f	Chiny	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
136	Koszulka męska Canda, 613/10/77523/315SKA 1702.804 1007 95	Bangladesz	C&A Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
137	Koszulka męska "DOVELLO", Nr art. XZ-05	Daleki Wschód	"WEIDA" Sp. z o.o., ul. Długa 2, 49-300 Brzeg	opolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
138	Koszulka męska FD-1003	Chiny	IZBISCO s.r.l., Via Portuense 1555-Isola L 42 00050 Poule Galeria (RM)		importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
139	Koszulka męska New Line	Polska (UE)	Yakan Sp. z o.o., ul. Kardynała S. Hozjusza 1, 11-041 Olsztyn	warmińsko-mazurskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
140	Koszulka męska New Line	Polska (UE)	Yakan Sp. z o.o., ul. Kardynała S. Hozjusza 1, 11-041 Olsztyn	warmińsko-mazurskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
141	Koszulka męska O&S, 181-1778SW	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
142	Koszulka męska polo Angelo Litnico, 616/51/77562/433SK A1547.449 1005 34	nie ustalono	C&A Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
143	Koszulka męska Raf	Polska (UE)	T-SHIRT Tomasz Andrysiak, ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
144	Koszulka męska z krótkim rękawem Superdziadek	Polska (UE)	T-SHIRT Tomasz Andrysiak, ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
							ołów	24730 mg/kg	nie może być stosowany	
145	Koszulka polo męska z nadrukiem "CHEROKEE", kod kreskowy: 5051740382289	Bangladesz	"TESCO" Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
146	Kurtka jeansowa, Nr art. 12345878005	Polska (UE)	P.P.H. "WEDAN" Sp.j. W. Klimek, R. Węgierak, ul. Wrocławska 35, 55-012 Żemiki Wrocławskie	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	nikiel	2,06 µg/cm <sup>2</sup> /tydzień	nie może być stosowany jako powłoka	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
147	Kurtka męska Bicolor	Polska (UE)	Akland s.c., ul. Grunwaldzka 28, 31-524 Kraków	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	nikiel	1,03 µg/cm <sup>2</sup> /tydzień (metalowy suwak)	nie może być stosowany jako powłoka	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
148	Kurtka męska Bike	Polska (UE)	Akland s.c., ul. Grunwaldzka 28, 31-524 Kraków	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
149	Kurtka męska Lampas MJ002 Skyway, kod kreskowy: 5907486756252	Chiny	Evmar Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	27 mg/kg (kolor granatowy); 35 mg/kg (kolor beżowy)	nie może być stosowany	
							nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
150	Kurtka męska Safari	Polska (UE)	Akland s.c., ul. Grunwaldzka 28, 31-524 Kraków	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
151	Podkoszulek męski	Polska (UE)	Redan S.A., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
152	Podkoszulek młodzieżowy TOP SECRET	Indie	Redan S.A., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
153	Podkoszulka męska	Polska (UE)	Zakład Produkcji Odzieży Jeansowej SHARK, ul. Armii Krajowej 12, 64-920 Piła	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
154	Podkoszulka SHARK J'NS	Polska (UE)	Zakład Produkcji Odzieży Jeansowej SHARK, ul. Armii Krajowej 12, 64-920 Piła	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
155	Polo lady's T-shirt art. nr SKP 0148ZI42, kod kreskowy: 5900015467032	nie ustalono	Redan S.A., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź	łódzkie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
156	Półgolf męski M-34, kod kreskowy: 5908260703073	Polska (UE)	Firma Dziewiarska Stan-Rys S. Klimowski i spółka, Sp. j., ul. Kostrogaj 5, 09-400 Płock	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	34,94 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
157	Spodnie	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
158	Spodnie	Polska (UE)	P.P.H.U. BAMARK M. Dzikiewicz, ul. Pod Krzywą 6, 15-258 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
159	Spodnie	Polska (UE)	P.P.H.U. BAMARK M. Dzikiewicz, ul. Pod Krzywą 6, 15-258 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
160	Spodnie 305/08	Polska (UE)	P.P.H.U. AGATA RE Agata Radzikowska, ul. Limanowskiego 166, 91-027 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
161	Spodnie BAMARK	Polska (UE)	P.P.H.U. BAMARK M. Dzikiewicz, ul. Pod Krzywą 6, 15-258 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
162	Spodnie czarne symbol 099/1	Polska (UE)	Hanna, Hanna Matysiak- Kacmarek, ul. Łęczycka 35, 85-737 Bydgoszcz	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
163	Spodnie damskie	Polska (UE)	Elita, Irena Przybylska, ul. Nakielska 203, 85-391 Bydgoszcz	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
164	Spodnie damskie	Polska (UE)	F.H.P.U. Szubert, ul. Gieźówek 11b, 95-006 Brójce k/Łodzi	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
165	Spodnie damskie	Sri Lanka	"TESCO" Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
166	Spodnie damskie	Turcja	CENTROPEX Sp. z o.o., ul. Północna 16 A, 04-763 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
167	Spodnie damskie Alina	Polska (UE)	Kaskada Kinga Roth-Perek, ul. Kamienna 24, 61-423 Poznań	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
168	Spodnie damskie, art. Nr SSP0697Z136 kod kreskowy 5900015355049	nie ustalono	Redan S.A., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź	łódzkie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
169	Spodnie damskie C-IN-C	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
170	Spodnie damskie czarne	Chiny	Kędzierski Lech, ul. Jasna 125/5, 70-777 Szczecin	zachodniopomorskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	39,87 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
171	Spodnie damskie dżinsowe Witboy	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
172	Spodnie damskie Eloco	Turcja	Konfex, ul. Garncarska 10, 62-800 Kalisz	wielkopolskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
173	Spodnie damskie KNK z dżinsu	Turcja	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	nikiel	2,10 µg/cm <sup>2</sup> /tydzień (metalowy nit)	nie może być stosowany jako powłoka	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
174	Spodnie damskie Lady's Trousers, kod kreskowy: 5900015132558	nie ustalono	Redan S.A., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź	łódzkie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
175	Spodnie damskie LB/COT/VN-9171-LS	Wietnam	Okay Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 7A, 05-552 Jabłonowo	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	34,82 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
176	Spodnie damskie Lerros Collection	Polska (UE)	Lerros Collection Zakład Krawiecki, ul. Radomska 13/21 m 2, 02-323 Warszawa	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
177	Spodnie damskie N119	Chiny	White Delfin Sp. z o.o., ul. Mydlarska 17H, 04-690 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	nikiel	0,83 µg/cm <sup>2</sup> /tydzień	nie może być stosowany jako powłoka	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
178	Spodnie damskie, SP 07001039236	Polska (UE)	P.P.H. Semper Jerzy Semeniuk, ul. Szczepankowo 91, 61-306 Poznań	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
179	Spodnie damskie, SP 07005029540	Polska (UE)	P.P.H. Semper Jerzy Semeniuk, ul. Szczepankowo 91, 61-306 Poznań	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
180	Spodnie damskie w kolorze grafitowym	Polska (UE)	Józef Cygan P.P.U.H. Rock, ul. Lutyków 2 B, 78-200 Białogard	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
181	Spodnie dresowe damskie	Bangladesz	MEZZO PIANO Sp. z o.o., ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
182	Spodnie index: 089006, kod kreskowy: 5907463089069	Polska (UE)	Szefler Sp. z o.o., ul. J. Schulza 7, 85-315 Bydgoszcz	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
183	Spodnie index: 089008, kod kreskowy: 5907463089083	Polska (UE)	Szefler Sp. z o.o., ul. J. Schulza 7, 85-315 Bydgoszcz	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
184	Spodnie jeans Art. D2	nie ustalono	L-V Sp. z o.o., ul. Spacerowa 30, 05-092 Łomianki	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
185	Spodnie Jeans długie ciążowe	Polska (UE)	Jacek Bielecki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe J-B Odzież, ul. Kalinowa 7, 26-640 Radom	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
186	Spodnie jeans Forever Styles	Chiny	Noma Sp. z o.o., ul. E. Ciołka 12, 01-402 Warszawa	mazowieckie	nie ustalono	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
187	Spodnie JEANS SHOW	Włochy (UE)	P.P.H. "AE Woman" Żukowscy Sp.j., ul. Mikołowska 117, 51-515 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
188	Spodnie jeansowe damskie	Chiny	HOANG HA Sp. z o.o., ul. Ulanów 33, Kolonja Warszawska, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
189	Spodnie męskie	Polska (UE)	Konfekcja Męska Dzumla Sp.j., Plac Wolności 8, 25-367 Kielce	świętokrzyskie	producent	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
190	Spodnie męskie	Polska (UE)	Krawiectwo Ciężkie Koral Józef Jędro, ul. Łukasiewicza 6, 62-510 Konin	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
191	Spodnie męskie bojówki "ARIZONA"	Daleki Wschód	"WEIDA" Sp. z o.o., ul. Długa 2, 49-300 Brzeg	opolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
192	Spodnie męskie Bugjo	Tajlandia	TUNG MARKET Sp. z o.o., ul. Rokitniańska 3, 31-409 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
193	Spodnie męskie "CHEROKEE"	Bangladesz	"TESCO" Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
194	Spodnie męskie jeansowe "TESCO VALUE"	Bangladesz	"TESCO" Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
195	Spodnie męskie sztruksowe	Chiny	MIRTEX, Al. Prymasa 1000-lecia 60/62, 01-424 Warszawa	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
196	Spodnie R-Display L-064-6	Francja (UE)	Firma Handlowa - Import Sprzedaż Art. Przemysłowych, ul. Nowobramska 4, 76-200 Słupsk	pomorskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
197	Spódnica	Polska (UE)	P.P.H.U. Nina Plus, ul. Wygodna 26, 94-024 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
198	Spódnica	Polska (UE)	SAJGA Janusz Kalinowski, ul. Chełmska 6, 15-372 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
199	Spódnica	Polska (UE)	SAJGA Janusz Kalinowski, ul. Chełmska 6, 15-372 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
200	Spódnica 2949/07	Polska (UE)	TARKONFEX Spółdzielnia Pracy, ul. Gen. Józefa Bema 26 A, 33-100 Tarnów	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	



Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
201	Spódnica beżowa	Polska (UE)	Elita, Irena Przybylska, ul. Nakielska 203, 85-391 Bydgoszcz	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
202	Spódnica cx 773, kod EAN: 2536304597352	nie ustalono	Planeta Mody Sp. z o.o., ul. Lubelska 43H, 10-410 Olsztyn	warmińsko-mazurskie	importer	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
203	Spódnica damska	Polska (UE)	TARKONFEX Spółdzielnia Pracy, ul. Gen. Józefa Bema 26 A, 33-100 Tarnów	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
204	Spódnica damska 2951/07	Polska (UE)	TARKONFEX Spółdzielnia Pracy, ul. Gen. Józefa Bema 26 A, 33-100 Tarnów	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
205	Spódnica damska Beata	Polska (UE)	Kaskada Kinga Roth-Perek, ul. Kamienna 24, 61-423 Poznań	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
206	Spódnica damska Hania	Polska (UE)	Kaskada Kinga Roth-Perek, ul. Kamienna 24, 61-423 Poznań	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
207	Spódnica damska, kod kreskowy: 4020817887294	Niemcy (UE)	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
208	Spódnica damska MARSYLIA	Polska (UE)	Zakład Dziewiarski ANCORA s.c. Wiesława Ciępka, Andrzej Ciępka, ul. Okulickiego 30, 42-360 Poraj	śląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
209	Spódnica damska SK 005	Chiny	TIGOVIOLA Sp. z o.o., ul. Reymonta 14, 05-090 Raszyn	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	nikiel	4,28 µg/cm <sup>2</sup> /tydzień; 1,39 µg/cm <sup>2</sup> /tydzień; 10,68 µg/cm <sup>2</sup> /tydzień	nie może być stosowany jako powłoka	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
210	Spódnica damska z dzinsu ODD/SPC/10	nie ustalono	M. Bałkan, Krasik 1a, 26-333 Paradyż	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
211	Spódnica dzinsowa ST LANKI	nie ustalono	Global-Trade s.c., ul. Kilińskiego 31a, 76-200 Słupsk	pomorskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
212	Spódnica J-0220	Polska (UE)	SIGMA J.J.Grzegorzczak, ul. Piłsudskiego 18A, 97-500 Radomsko	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
213	Spódnica Pola	Polska (UE)	P.P.U.H.P. Elmar Waldemar Kadej, ul. Bydgoska 21, Brody, 09-100 Płońsk	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
214	Spódnica symbol 02-001	Polska (UE)	Merkuriusz, Krystyna Żak-Gołęcka, ul. Kujawska 8, 85-031 Bydgoszcz	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
215	Spódnica w kolorze brązowym	Polska (UE)	Józef Cygan P.P.U.H. Rock, ul. Lutyków 2 B, 78-200 Białogard	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
216	Spódnica w kolorze popielatym	Polska (UE)	Firma Konfekcyjna Vera Tadeusz Zajac, ul. Wesola 9, 25-305 Kielce	świętokrzyskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
217	Spódnica X3 Style A 767 F, kod kreskowy: 2000000018652	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	nikiel	1,42 µg/cm <sup>2</sup> /tydzień (metalowy nit)	nie może być stosowany jako powłoka	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
218	Spódnica z karczkiem ciężowa	Polska (UE)	Jacek Bielecki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe J-B Odzież, ul. Kalinowa 7, 26-640 Radom	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
219	Sukienka NUANCE ROBE	nie ustalono	Przedsiębiorstwo OKAY E. Pisarska i I. Matuszewska Sp.j., ul. Stalowa 84, 53-440 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
220	Suknia damska Kalia	Polska (UE)	Em-Plus Maciej Kochanowski, ul. Zubrzyckiego 10, 26-615 Radom	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
221	Sweter damski	Bangladesz	"TESCO" Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
222	Sweter damski	Chiny	Firma Handlowa KAMAX Zdzisław Cątek, ul. Krakowska 26, 31-062 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
223	Sweter damski 8258 Woman sweater, kod kreskowy: 5907678782588	Chiny	Arielle Sp.j., ul. Osterwy 28, 92-620 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
224	Sweter damski KORDOBA	Polska (UE)	Zakład Dziewiarski ANCORA s.c. Wiesława Ciępka, Andrzej Ciępka, ul. Okulickiego 30, 42-360 Poraj	śląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
225	Sweter damski model 31/08 żółty	Polska (UE)	Diana Styl Sp. z o.o., ul. Kamienna 23, 66-100 Sulechów	lubuskie	producent	bezpieczeństwo	nikiel	2,01 µg/cm <sup>2</sup> /tydzień (metalowe zapięcie); 1,16µg/cm <sup>2</sup> /tydzień (metalowe zapięcie)	nie może być stosowany jako powłoka	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
226	Sweter damski pomarańczowy	Polska (UE)	Zakład Dziewiarski TARANIS, ul. Kolejowa 56a, 42-360 Poraj	śląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
227	Sweter męski	Polska (UE)	P.P.H. Mila, Grzegorz Marchel, Mariusz Marchel, ul. Rokicińska 229/301, 92-620 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
228	Sweter męski Polo Albert	Polska (UE)	RECMANN Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 112e, 16-400 Suwałki	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
229	Sweter męski Polo Aleks	Polska (UE)	RECMANN Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 112e, 16-400 Suwałki	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
230	Top damski GP-672 w kolorze pomarańczowym	nie ustalono	Fandango Jan Orłowski Sp.j., ul. Domagaly 3, 30-741 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
231	Top damski HZ08-TSD360, kod kreskowy: 5900162022641 15002	nie ustalono	House Artman S.A., ul. Bagrowa 7, 30-733 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
232	Top damski, kod kreskowy: 5900162117217	nie ustalono	House Artman S.A., ul. Bagrowa 7, 30-733 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
233	Top damski, kod kreskowy: 590503004752	Holandia (UE)	Bezpośredni Importer Art. Dekoracyjnych i Odzieży LIDER Sp. z o.o., Ostromice 56, 72-510 Wolin biuro handlowe, ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński	zachodniopomorskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
234	Top damski w kolorze fioletowym	nie ustalono	Fandango Jan Orłowski Sp.j., ul. Domagaly 3, 30-741 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
235	T-shirt damski	Indie	TAKKO Fashion Polska Sp. z o.o., ul. K. Wielkiego 19a, 50-077 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
236	T-shirt damski	Sri Lanka	TAKKO Fashion Polska Sp. z o.o., ul. K. Wielkiego 19a, 50-077 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
237	T-shirt EUROPE KIDS, kod kreskowy: 5905030000738	Holandia (UE)	Bezpośredni Importer Art. Dekoracyjnych i Odzieży LIDER Sp. z o.o., Ostromice 56, 72-510 Wolin biuro handlowe, ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński	zachodniopomorskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
238	T-shirt męski	Bangladesz	"TESCO" Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
239	T-shirt męski "Xpiicitsindustries", kod kreskowy: 1022930000003	Turcja	MGL Metro Group Logistics Polska Sp. z o.o. i Spółka Sp.k., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
240	T-shirt męski z nadrukiem	Bangladesz	"TESCO" Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
241	T-shirt z nadrukiem model 07MP-0476	Bangladesz	MEZZO PIANO Sp. z o.o., ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
242	T-shirt z nadrukiem model 07MP-0504	Bangladesz	MEZZO PIANO Sp. z o.o., ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
243	Trykot kolor czarny, kod kreskowy: 5903177601016	Włochy (UE)	P.P.H. "AE Woman" Żukowscy Sp.j., ul. Mikołowska 117, 51-515 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
244	Trykot mode 17/19	Włochy (UE)	P.P.H. "AE Woman" Żukowscy Sp.j., ul. Mikołowska 117, 51-515 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
245	Tunika ciążowa	Polska (UE)	Jacek Bielecki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe J-B Odzież, ul. Kalinowa 7, 26-640 Radom	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
246	Tunika damska FRAGOLA	Polska (UE)	Zakład Dziewiarski ANCORA s.c. Wiesława Ciepka, Andrzej Ciepka, ul. Okulickiego 30, 42-360 Poraj	śląskie	producent	bezpieczeństwo	ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
247	Tunika symbol 05-038	Polska (UE)	Merkuriusz, Krystyna Żak- Gołęcka, ul. Kujawska 8, 85-031 Bydgoszcz	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
248	Żakiet	Polska (UE)	Z.P.H.U. Ella Elżbieta Nastorowicz, ul. Spacerowa 36, 98-240 Szadek	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
249	Żakiet damski	Polska (UE)	Krawiectwo AB Barbara Pirjanowicz, ul. Lipowa 135, 46-070 Polska Nowa Wieś	opolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
250	Żakiet damski, kod kreskowy: 5907784103826	Polska (UE)	Zakład Przemysłu Odziewczego CORA-TEX S.A., ul. St. A. Poniatowskiego 50, 22-300 Krasnystaw	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	24,5 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
251	Żakiet damski, kod kreskowy: 5907784105400	Polska (UE)	Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX S.A., ul. St. A. Poniatowskiego 50, 22-300 Krasnystaw	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
252	Żakiet damski, kod kreskowy: 5907784106032	Polska (UE)	Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX S.A., ul. St. A. Poniatowskiego 50, 22-300 Krasnystaw	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
253	Żakiet krótki ŻKR Anna	Polska (UE)	P.P.U.H.P. Elmar Waldemar Kadej, ul. Bydgoska 21, Brody, 09-100 Płońsk	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
254	Żakiet symbol 438/1	Polska (UE)	Hanna, Hanna Matysiak-Kaczmarek, ul. Łęczycka 35, 85-737 Bydgoszcz	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
255	Żakiet symbol 2013-03-034	Polska (UE)	Merkuriusz, Krystyna Żak-Gołęcka, ul. Kujawska 8, 85-031 Bydgoszcz	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami



Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
Bielizna osobista										
256	Biustonosz DOLCE -127	Polska (UE)	WIES-MANN PPH, ul. Straży Ludowej 33, 60-465 Poznań	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	37,75 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
257	Biustonosz dla matek karmiących, kod EAN: 5904228102001	Polska (UE)	P.W. Solo Janina Fabijańska, ul. Mełgiewska 74, 20-950 Lublin	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
258	Biustonosz Fiore Donna Collection, kod kreskowy: 200000070810	Polska (UE)	F.H Lovely, ul. Pana Tadeusza 4, 30 - 727 Kraków	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
259	Biustonosz Flawia semi-soft K04, kod kreskowy: 5906717946509	Polska (UE)	Firma Produkcyjno Handlowa Dalia Stanisława Włodarczyk, ul. Wolności 145, 34-220 Maków Podhalański	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	
260	Biustonosz Kaszmir semi- soft K24, kod kreskowy: 5906717945403	Polska (UE)	Firma Produkcyjno Handlowa Dalia Stanisława Włodarczyk, ul. Wolności 145, 34-220 Maków Podhalański	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							formaldehyd	187 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	
261	Biustonosz, kod kreskowy: 201000001400	nie ustalono	Joart Sp. J. Joanna i Artur Kuczyńscy, ul. Mickiewicza 6B, 59-700 Bolesławiec	dolnośląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
262	Biustonosz LATINO, kod kreskowy: 5906948582415	Polska (UE)	P.P.H.U. ALLES, A. Wojciechowska, ul. Ściegiennego 15, 95-015 Głowno	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
263	Biustonosz Liza Donna Collection, kod kreskowy: 200000007218	Polska (UE)	F.H Lovely, ul. Pana Tadeusza 4, 30 - 727 Kraków	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	29,21 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
264	Body długi rękaw	Polska (UE)	P.P.H.U. Salwetex Maria Salwerowicz, ul. 1-go Maja 9/10, 59-700 Bolesławiec	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
265	Body Kangurek	Polska (UE)	P.P.H.U. EWAN, ul. Zajęcza 26, 63-200 Jarocin	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
266	Bokserki	Polska (UE)	Produkcja Bielizny Damskiej Męskiej i Dziecięcej Max, Zadzim 54, 99-232 Zadzim	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
267	Bokserki chłopięce Scooby-Doo!, kod kreskowy: 5907620507214	Polska (UE)	Conette Underwear, ul. Wojska Polskiego 75, 98-200 Sieradz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
268	Bokserki chłopięce "XINBAN"	Chiny	"DAMIAN", ul. Włodarzewska 59/D/34, 02-384 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
269	Bokserki dla dzieci, kod kreskowy: 5907651223855	Chiny	F.P.H. Moraj, ul. Żorska 262, 44-251 Rybnik	śląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
270	Bokserki "For Women", kod kreskowy: 5903424781751	Turcja	F.P.H. Moraj, ul. Żorska 262, 44-251 Rybnik	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
271	Bokserki męskie	Polska (UE)	F.H.P. WOLTEX Jan Leśnik, Komorowo 5g, 64-200 Wolsztyn	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	
272	Bokserki męskie	Polska (UE)	P.P.H. BIKL Barbara Przepiórka, ul. Topolowa1/3, 62-800 Kalisz	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
273	Bokserki męskie "BOSTDA"	nie ustalono	JIEDONG Sp. z o.o., ul. Krakowska 38a, 45-075 Opole	opolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
274	Bokserki męskie C+3TM, kod EAN: 6927648455143	Chiny	Piotr Kwieciński P.P.H.U. Nana, ul. Kilińskiego 60, 95-083 Kazimierz	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
275	Bokserki męskie Classic, kod kreskowy: 5907620500017	Polska (UE)	Conette Underwear, ul. Wojska Polskiego 75, 98-200 Sieradz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
276	Bokserki męskie CM Confort, kod kreskowy: 5904502090006	Polska (UE)	Conette Underwear, ul. Wojska Polskiego 75, 98-200 Sieradz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
277	Bokserki męskie Comfort, kod kreskowy: 5904577735837	Polska (UE)	Conette Underwear, ul. Wojska Polskiego 75, 98-200 Sieradz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
278	Bokserki męskie Cornette - Energy, kod kreskowy: 5907620505036	Polska (UE)	Conette Underwear, ul. Wojska Polskiego 75, 98-200 Sieradz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
279	Bokserki męskie G20112	Chiny	Sino Sp. z o.o., ul. Solec 81b, lok. A51, 00-382 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
280	Bokserki męskie "Janji"	nie ustalono	JIEDONG Sp. z o.o., ul. Krakowska 38a, 45-075 Opole	opolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
281	Bokserki męskie, kod EAN: 5900672771046	Polska (UE)	Sesto Senso Klimas Sp.j., ul. Miodowa 39, 98-410 Czastary	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
282	Bokserki męskie MAX	Polska (UE)	Z.P.H. MAX W. Marczak, 99-232 Zadzim 54	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
283	Bokserki męskie MXH 338I	Chiny	P.H. "KEY" Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
284	Bokserki Sesto Senso, kod kreskowy: 5900672770759	Polska (UE)	Sesto Senso Klimas Sp.j., ul. Miodowa 39, 98-410 Czastary	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
285	Figi bielizna bezszwowa art. 020, kod EAN: 5907133001087	Polska (UE)	P.P.H.U. Dream of Sonia, ul. Towarowa 12, 95-041 Gałków Mały	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
286	Figi damskie	Turcja	wyprodukowano dla: F.P.H. Moraj, ul. Żorska 262, 44-251 Rybnik	śląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
287	Figi damskie BDM 220-107	nie ustalono	F.P.H. Moraj, ul. Żorska 262, 44-251 Rybnik	śląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	20,86 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
288	Figi damskie BDM 250-001	nie ustalono	F.P.H. Moraj, ul. Żorska 262, 44-251 Rybnik	śląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
289	Figi damskie BDM 320-127, kod kreskowy: 5907651224449	Chiny	F.P.H. Moraj, ul. Żorska 262, 44-251 Rybnik	śląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
290	Figi damskie "DAREX", kod kreskowy: 5907734101414	Polska (UE)	P.W. DAREX, ul. Konwaliowa 3 87-162 Lubicz	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
291	Figi damskie, kod EAN 5906992539003	Turcja	SEYKO Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 7A, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
292	Figi damskie "KEY", kod kreskowy: 5904765054900	Polska (UE)	P.H. "KEY" Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
293	Figi damskie Key, kod kreskowy: 5904765284703	Chiny	P.H. "KEY" Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
294	Figi damskie, kod kreskowy : 5903424781751	Turcja	F.P.H. Moraj, ul. Żorska 262, 44-251 Rybnik	śląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	34,10 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
295	Figi damskie, kod kreskowy: 5903424781867	Turcja	F.P.H. Moraj, ul. Żorska 262, 44-251 Rybnik	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
296	Figi damskie, kod kreskowy: 5906992339003	Chiny	dystrybutor: SEYKO Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 7a, 05-522 Wólka Kosowska	mazowieckie	nie ustalono	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
297	Figi damskie "Lizetto", kod kreskowy: 5062005513317	nie ustalono	"DAMIAN", ul. Włodarzewska 59/D/34, 02-384 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
298	Figi damskie "MANUELA", kod kreskowy: 5904577650017	Polska (UE)	"LAMA" Sp.j. Jałowicki, Ignaczak, ul. Poniatowskiego 12c, 05-090 Janki	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
299	Figi damskie, mini bikini, kod kreskowy: 59047652243014	Chiny	P.H. "KEY" Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
300	Figi damskie wyszczuplające 111, kod EAN: 5907734101117	Polska (UE)	Darex Dessous, ul. Konwaliowa 3, 87-162 Lubicz	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
301	Figi Ismena	Polska (UE)	UNIKAT S.C., ul. Gościniec 2, 70-876 Szczecin	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
302	Figi Nicol	Polska (UE)	P.P.H. MALINEZ B. Kramer, Al. Jana Pawła II 15, 62-100 Wągrowiec	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
303	Halka damska M-042, kod EAN: 5907732330489 06030	Polska (UE)	Krawieckie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Martex Paweł Skóra, ul. Przemysłowa 7b, 28-300 Jędrzejów	świętokrzyskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
304	Halka Nora	Polska (UE)	UNIKAT S.C., ul. Gościniec 2, 70-876 Szczecin	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
305	Komplet bawełniany Walentynki (koszulka i majtki) Donna Collection, kod kreskowy: 2000000071329	Polska (UE)	F.H Lovely, ul. Pana Tadeusza 4, 30 - 727 Kraków	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
306	Komplet bielizny Klarysa (biustonosz push-up, figi klasyczne), kod kreskowy: 5906717921674	Polska (UE)	Firma Produkcyjno Handlowa Dalia Stanisława Włodarczyk, ul. Wolności 145, 34-220 Maków Podhalański	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	
307	Komplet damski, kod kreskowy: 59075030106842	Chiny	"SORLETTI" Sp. z o.o., ul. J. Kazimierza 57, 01-267 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
308	Komplet damski (koszulka i majtki), kod kreskowy: 5904577720307	Polska (UE)	"LAMA" Sp.j. Jałowicki, Ignaczak, ul. Poniatowskiego 12c, 05-090 Janki	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami



Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
309	Koszula damska	Polska (UE)	Cana Laskowscy, D. Laskowska, ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
310	Koszula damska	Polska (UE)	P.P.H.U. ELAN E. Gradzińska, ul. Czartoryskiego 10, 95-030 Gadka Stara	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
311	Koszula damska Darex, kod kreskowy: 5907734103517	Polska (UE)	P.W. DAREX, ul. Konwaliowa 3 87-162 Lubicz	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
312	Koszula nocna, 1451/1600	Turcja	SEYKO Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 7A, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
313	Koszula nocna Ania, kod kreskowy: 5903939338501	Polska (UE)	Italian Fashion by Guazzone Sp. z o.o., ul. Ossowska 41a, 05-220 Zielonka	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
314	Koszula nocna Art. 0548, kod EAN: 5905419570548	Polska (UE)	Oasi Underwear F.P. Robert Kołodziejczyk, ul. Narzędziowa 15, 21-045 Świdnik	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
315	Koszula nocna damska D903/NTI	Chiny	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
316	Koszula nocna damska Lookat, kod kreskowy 5900911191284	Polska (UE)	Zakłady Dziewiarskie MEWA S.A., ul. Krzeszowska 62, 23-400 Biłgoraj	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
317	Koszula nocna damska Regina, symbol 158 kod kreskowy: 5906712115832	Polska (UE)	REGINA Regina Czajkowski, Al.Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
318	Koszula nocna damska Vanilla, kod kreskowy: 5901445751302	Polska (UE)	Vanilla s.c, ul. Osobliwa 8A, 93-357 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
319	Koszula nocna "JUST PLAY"	Chiny	Jing Ping Spol s.r.o. (adresu brak)		pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
320	Koszula nocna Malwa, kod EAN: 5903829031864	Polska (UE)	Justyna Duraj P.P.H.U. Duraj, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
321	Koszulka D-015	Polska (UE)	P.P.H. DAM MAR, ul. Górnicza 2/98, 60-107 Poznań	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
322	Koszulka damska	Polska (UE)	P.P.H.U. Hurt Detal Zakład Produkcji Bielizny i Odzieży Grażyna Krystkowiak, ul. Kościuszki 36, 63-200 Jarocin	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
323	Koszulka damska	Węgry (UE)	Piotr Kwieciński P.P.H.U. Nana, ul. Kilińskiego 60, 95-083 Kazimierz	łódzkie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
324	Koszulka damska Agata	Polska (UE)	Concordia Sp. z o.o., ul. Orła 3, 59-700 Bolesławiec, Zakład Produkcyjny w Legnicy, ul. Głogowska 49-58	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
325	Koszulka damska Daria, kod EAN: 5905784671994	Polska (UE)	Z.P.H.U. Szata Jadwiga Szawłowska, ul. Janusza z Kikoła 3, 87-620 Kikót	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
326	Koszulka damska Elizabeth	Polska (UE)	P.P.H. TM Tomasz Mielicki, Pl. Wolności 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
327	Koszulka damska, kod kreskowy: 5904577735837	Polska (UE)	"LAMA" Sp.j. Jałowicki, Ignaczak, ul. Poniatowskiego 12c, 05-090 Janki	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
328	Koszulka damska Lama, kod kreskowy: 5904577314452	Polska (UE)	"LAMA" Sp.j. Jałowicki, Ignaczak, ul. Poniatowskiego 12c, 05-090 Janki	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
329	Koszulka damska MATYSIO New Fashion Classic	Chiny	dostawca: MICAN NGUJEN Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 7a, 05-522 Wólka Kosowska	mazowieckie	nie ustalono	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
330	Koszulka damska Octavia	Polska (UE)	Concordia Sp. z o.o. , ul. Orła 3, 59-700 Bolesławiec, Zakład Produkcyjny w Legnicy, ul. Głogowska 49-58	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
331	Koszulka damska "On Yildiz"	nie ustalono	JIEDONG Sp. z o.o., ul. Krakowska 38a, 45-075 Opole	opolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
332	Koszulka damska RITA	Polska (UE)	P.P.H. TM Tomasz Mielicki, Pl. Wolności 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
333	Koszulka damska Sofia, kod EAN: 5906365330699	Polska (UE)	Tomasz Szawłowski Szata I Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy, ul. Janusza z Kikół 3, 87-620 Kikół	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
334	Koszulka damska z kokardką	Polska (UE)	P.P.H. DAM MAR , ul. Górnicza 2/98, 60-107 Poznań	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
335	Koszulka męska, kod EAN: 5905953300038	Polska (UE)	Firma Gabex s.c., ul. Piaskowa 6, 95-050 Konstantynów Łódzki	lubuskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
336	Koszulka Natasza	Polska (UE)	ELDAR Sp.j., ul. Skrzywana 9a, 93-588 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
337	Koszulka niemowlęca	Polska (UE)	Zakład Konfekcyjny Gamex Produkcja Bielizny i Odzieży Dziecięcej, ul. Stara Wola 37, 26-600 Radom	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
338	Koszulka Sylwia	Polska (UE)	UNIKAT S.C., ul. Gościniec 2, 70-876 Szczecin	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
339	Koszulka T-012	Polska (UE)	P.P.H. DAM MAR , ul. Górnicza 2/98, 60-107 Poznań	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
340	Koszulka VEST, kod kreskowy: 5904383991045	Polska (UE)	Ferax Sp. z o.o. Fabryka Rajstop Gatta, ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
341	Koszulka z koronką	Polska (UE)	P.P.H.U. MARTEX Teresa Łuczków, Marian Łuczków, Sebastian Łuczków, Bartoszków 68, 59-241 Legnickie Pole	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
342	Majteczki niemowlęce, kod EAN: 5907527944259	Indonezja	F.H. Amadeusz, ul. J. Twardowskiego 4, 35-302 Rzeszów	podkarpackie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
343	Majtki bokserki, art. 451/550	Indie	REMIX (adresu nie ustalono)	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
344	Majtki damskie Blue Rose	Chiny	Zofpol Piech-Świerczyna Sp. J., ul. Ogrodowa 24, 42-230 Koniecpol	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
345	Majtki damskie BOBIQI	nie ustalono	THANH THU Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 7c, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
346	Majtki damskie cotton world, kod EAN: 5901436802020	Chiny	Jan Dyskont Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 34, 05-555 Janówek	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
347	Majtki damskie "Cotton World", kod kreskowy: 5901436802358	Chiny	Jan Dyskont Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 34, 05-555 Janówek	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
348	Majtki damskie, kod EAN: 5906961870322	Chiny	Jan Dyskont Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 34, 05-555 Janówek	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
349	Majtki damskie, kod kreskowy: 2010000006856	Chiny	Joart Sp. J. Joanna i Artur Kuczyński, ul. Mickiewicza 6B, 59-700 Bolesławiec	dolnośląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
350	Majtki damskie, kod kreskowy: 2010000006856	nie ustalono	Joart Sp. J. Joanna i Artur Kuczyński, ul. Mickiewicza 6B, 59-700 Bolesławiec	dolnośląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
351	Majtki damskie Mini bikini Kiki, kod kreskowy: 5904383914433	Polska (UE)	Ferax Sp. z o.o. Fabryka Rajstop Gatta, ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
352	Majtki damskie, symbol 913039	Chiny	Limar-Trade Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 16A, 05-552 Wólka Kosowska	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
353	Majtki dziecięce BAB-052SD, kod kreskowy: 5904577217524	Polska (UE)	"LAMA" Sp.j. Jałowicki, Ignaczak, ul. Poniatowskiego 12c, 05-090 Janki	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
354	Majtki nr 064	nie ustalono	THANH THU Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 7c, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
355	Majtki nr 772	Chiny	Hoang Tuan Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 16, lok. Hala 2/A22, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
356	Pizama	Polska (UE)	P.P.H.U. Salwetex Maria Salwerowicz, ul. 1-go Maja 9/10, 59-700 Bolesławiec	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
357	Pizama	Polska (UE)	P.P.H.U. Salwetex Maria Salwerowicz, ul. 1-go Maja 9/10, 59-700 Bolesławiec	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
358	Pizama chłopięca art. 50412, kod EAN: 5904160090022	Polska (UE)	WADIMA Sp. z o.o., ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11 d, 05-220 Zielonka k/Warszawy, Oddział Handlowy Wrocław, ul. Brucknera 10	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
359	Pizama chłopięca Natura Club, symbol 926190 kod kreskowy: 6927648471051	Chiny	"SUNTEX 2001" Sp. z o.o., ul. Globusowa 5, 02-436 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
360	Pizama damska	Polska (UE)	Hurtownia bielizny Marcin Delag, ul. Kombajnowa 3, 95-030 Stara Gądka	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
361	Pizama damska	Polska (UE)	P.P.H. DAMANA Sp. j. M. Szymczak, ul. Wojska Polskiego 73, 98 - 200 Sieradz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	



Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
362	Piżama damska	Polska (UE)	P.P.H.U. MARTEX Teresa Łuczków, Marian Łuczków, Sebastian Łuczków, Bartoszków 68, 59-241 Legnickie Pole	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
363	Piżama damska, 82671-10-Mo1-04 kod kreskowy: 5900911173952	Polska (UE)	Zakłady Dziewiarskie MEWA S.A., ul. Krzeszowska 62, 23-400 Biłgoraj	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	34,28 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
364	Piżama damska C2012I	Chiny	Jing Ping Spol s.r.o. (adresu brak)		pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
365	Piżama damska długa	Polska (UE)	Cana Laskowscy, D. Laskowska, ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
366	Piżama damska, kod EAN: 5904160128220	Polska (UE)	WADIMA Sp. z o.o., ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11 d, 05-220 Zielonka k/Warszawy, Oddział Handlowy Wrocław, ul. Brucknera 10	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
367	Piżama damska "SESTO SENSO", kod kreskowy: 5900672771824	Polska (UE)	Sesto Senso Klimas Sp.j., ul. Miodowa 39, 98-410 Czastary	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	27,23 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
368	Piżama damska z krótkim rękawem	Polska (UE)	P.P.H. DAMANA Sp. j. M. Szymczak, ul. Wojska Polskiego 73, 98 - 200 Sieradz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
369	Piżama dziecięca	Polska (UE)	F.H.P. WOLTEX Jan Leśnik, Komorowo 5g, 64-200 Wolsztyn	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	
370	Piżama dziecięca art. KPI0133, kod EAN: 5900015522441	Indie	wyprodukowano dla: Redan S.A., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
371	Piżama dziecięca długi rękaw, kod EAN: 0001000111301	Polska (UE)	P.P.H.U. Alan, ul. Kościuszki 6/20, 21-040 Świdnik	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
372	Piżama dziecięca długi rękaw, kod EAN: 0001000111303	Polska (UE)	P.P.H.U. Alan, ul. Kościuszki 6/20, 21-040 Świdnik	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
373	Piżama dziecięca G-152 PY, kod EAN: 5904577733321	Polska (UE)	"LAMA" Sp.j. Jałowicki, Ignaczak, ul. Poniatowskiego 12c, 05-090 Janki	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
374	Piżama dziecięca krótki rękaw, kod EAN: 5905419570401	Polska (UE)	Oasi Underwear F.P. Robert Kołodziejczyk, ul. Narzędziowa 15, 21-045 Świdnik	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	31 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
375	Piżama dziecięca Martynka	Polska (UE)	Italian Fashion by Guazzone Sp. z o.o., ul. Ossowska 41a, 05-220 Zielonka	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
376	Piżama dziecięca MK, kod kreskowy: 5905408071476	Polska (UE)	Krawiectwo Ogólne MK Golińscy, ul. Składowa 25, 41-500 Chorzów	śląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
377	Piżama dziecięca TARO, symbol 037D kod kreskowy: 5906372953706	Polska (UE)	Firma TARO Roman Grudziński Sp.j., Tymienice 84b, 98-220 Zduńska Wola	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	20,60 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
378	Piżama dziewczęca długi rękaw	Polska (UE)	WADIMA Sp. z o.o., ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11 d, 05-220 Zielonka k/Warszawy, Oddział Handlowy Wrocław, ul. Brucknera 10	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
379	Piżama męska	Polska (UE)	Produkcja Bielizny Damskiej Męskiej i Dziecięcej Max, Zadzim 54, 99-232 Zadzim	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
380	Piżama męska, 19641-71 kod kreskowy: 5900776632700	nie ustalono	LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk	pomorskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
381	Piżama męska, kod kreskowy: 5906712126531	Polska (UE)	REGINA Regina Czajkowski, Al.Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
382	Piżama męska Regina, symbol 323, kod kreskowy: 5906712132334	Polska (UE)	REGINA Regina Czajkowski, Al.Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
383	Piżama młodzieżowa dziewczęca art. FPI0129, kod EAN: 5900015522571	Indie	wyprodukowano dla: Redan S.A., ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	128 mg/kg (biały nadruk) 1830 mg/kg (różowy nadruk) 760 mg/kg (fioletowy nadruk)	nie może być stosowany	
384	Podkoszulek męski	Polska (UE)	P.P.H.U. JERKOM Barbara Filipiak, ul. Chłodna 41, 62-800 Kalisz	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
385	Podkoszulek męski biały, kod kreskowy: 5902341020912	Polska (UE)	Zakład Konfekcji Barbara Osłonowska "BMO Polska", ul. Harcerska 72, 43-100 Tychy	śląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
386	Podkoszulek męski długi rękaw	Polska (UE)	WADIMA Sp. z o.o., ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11 d, 05-220 Zielonka k/Warszawy, Oddział Handlowy Wrocław, ul. Brucknera 10	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
387	Podkoszulek męski gimnastyczny	Polska (UE)	Concordia Sp. z o.o. , ul. Orła 3, 59-700 Bolesławiec, Zakład Produkcyjny w Legnicy, ul. Głogowska 49-58	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
388	Podkoszulek męski Kornel, kod EAN: 5904160031902	Polska (UE)	WADIMA Sp. z o.o., ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11 d, 05-220 Zielonka k/Warszawy, Oddział Handlowy Wrocław, ul. Brucknera 10	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
389	Podkoszulek męski RW9-19	Polska (UE)	P.P.H. BIKL Barbara Przepiórka, ul. Topolowa1/3, 62-800 Kalisz	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
390	Podkoszulek na ramkach	Polska (UE)	P.P.H.U. MARTEX Teresa Łuczaków, Marian Łuczaków, Sebastian Łuczaków, Bartoszków 68, 59-241 Legnickie Pole	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
391	Podkoszulek-top damski	Polska (UE)	WADIMA Sp. z o.o., ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11 d, 05-220 Zielonka k/Warszawy, Oddział Handlowy Wrocław, ul. Brucknera 10	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
392	Podkoszulka damska	Polska (UE)	F.H.P. WOLTEX Jan Leśnik, Komorowo 5g, 64-200 Wolsztyn	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	
393	Podkoszulka damska Gör YILDIZ	Turcja	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
394	Podkoszulka damska Monalisa	Turcja	Piotr Kwieciński P.P.H.U. Nana, ul. Kilińskiego 60, 95-083 Kazimierz	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
395	Podkoszulka kolorowa Golden Camasir	Turcja	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
396	Podkoszulka męska	Polska (UE)	P.P.H.U. Hurt Detal Zakład Produkcji Bielizny i Odzieży Grażyna Krystkowiak, ul. Kościuszki 36, 63-200 Jarocin	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
397	Podkoszulka męska	Polska (UE)	P.P.H.U. JERKOM Barbara Filipiak, ul. Chłodna 41, 62-800 Kalisz	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
398	Rampers, kod EAN: 5903263693291	Polska (UE)	Ania S. C. Maria Wilk i Zygmunt Wilk, ul. prof. Żytkowskiego 4, 36-100 Kolbuszowa	podkarpackie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
399	Slipy męskie	Chiny	F.H. Valdi Waldemar Pietruszewski, Szczawin Borowy, Kolonia 10A, 09-550 Szczawin Kościelny	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
400	Slipy męskie "CLASSIC"	Chiny	"SUNTEX 2001" Sp. z o.o., ul. Globusowa 5, 02-436 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
401	Slipy męskie, kod kreskowy: 5904765285182	Chiny	P.H. "KEY" Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
402	Slipy męskie Natural Club art. nr MSB - 334/A, kod EAN: 6927648449012	Chiny	F.H. Valdi Waldemar Pietruszewski, Szczawin Borowy, Kolonja 10A, 09-550 Szczawin Kościelny	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
403	Slipy męskie Sesto Senso, kod kreskowy: 5900672770803	Polska (UE)	P.P.H.U. KLIMAS, ul. Miodowa 39, 98-410 Czastary	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
404	Slipy męskie TANGA High Emotion, kod kreskowy: 5907620505012	Polska (UE)	Conette Underwear, ul. Wojska Polskiego 75, 98-200 Sieradz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
405	Stanik Bardotka	Polska (UE)	P.P.H. MALINEZ B. Kramer, Al. Jana Pawła II 15, 62-100 Wągrowiec	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
406	Stanik Nicole	Polska (UE)	P.P.H. MALINEZ B. Kramer, Al. Jana Pawła II 15, 62-100 Wągrowiec	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
407	Stringi czerwień BRILLANT, kod kreskowy: 5903424548521	Polska (UE)	P.P.H.U. KRIS LINE Krzysztof Pudłowski, ul. Łowicka 89a, 95-015 Głowno	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami



Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
408	Szlafrok damski	Polska (UE)	Zakład Krawiecki Hali-Ko Małgorzata Stachlewska, ul. Leśna 24, 95-040 Kolutzki	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
409	Szorty damskie DSZE-045, kod kreskowy: 6927648469737	nie ustalono	"SUNTEX 2001" Sp. z o.o., ul. Globusowa 5, 02-436 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
410	Szorty dziewczęce, kod EAN: 5904577641664	Polska (UE)	"LAMA" Sp.j. Jałowicki, Ignaczak, ul. Poniatowskiego 12c, 05-090 Janki	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
411	Szorty Sesto Senso, kod kreskowy: 5900672770315	Polska (UE)	Sesto Senso Klimas Sp.j., ul. Miodowa 39, 98-410 Czastary	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
412	Top damski, kod EAN: 2220002153100	Indie	PEPCO Poland Sp. z o.o., Os. Czecha 111, 61-291 Poznań	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
413	Top męski, kod EAN: 2220002186306	Indie	PEPCO Poland Sp. z o.o., Os. Czecha 111, 61-291 Poznań	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
414	T-shirt męski, kod kreskowy: 5904577811548	Polska (UE)	"LAMA" Sp.j. Jałowicki, Ignaczak, ul. Poniatowskiego 12c, 05-090 Janki	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
415	T-shirt męski, kod kreskowy: 5908236703052	Chiny	dostawca: THANH THU Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 7a, 05-522 Wólka Kosowska	mazowieckie	nie ustalono	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
Wyroby pończosznice										
416	Leginsy gładkie DONA, kod kreskowy: 5900672045192	Polska (UE)	Fiore Sp.j., ul. Kopernika 53A, 90-553	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
417	Podkolanówki damskie	Polska (UE)	P.H.P. Derby Krzysztof Więckiewicz, ul. Moniuszki 19b, 56-400 Oleśnica	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
418	Podkolanówki damskie (2 pary)	Polska (UE)	F.P.H. Jawex s.c. Błaskiewicz Jerzy i Gola Wiesław, Mierzawa 23, 28-330 Wodzisław	świętokrzyskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
419	Podkolanówki damskie siateczki Aga	Polska (UE)	P.P.U.H. Knitex Karol Szarski, ul. Brukowa 20, 91-341 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
420	Podkolanówki, kod kreskowy: 5907705900107	Polska (UE)	P.P.H.U. SABINA, ul. Sądowa 14, 89-100 Nakło n. Notecią	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
421	Rajstопki dziecięce	Włochy (UE)	Florenca Dorota Szulc, ul. Gospodarcza 23, 20-211 Lublin	lubelskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
422	Rajstopki dziecięce	Włochy (UE)	Florencja Dorota Szulc, ul. Gospodarcza 23, 20-211 Lublin	lubelskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
423	Rajstopki niemowlęce wzorzyste, kod EAN: 5900950468057	Polska (UE)	Z.P.U.J. Kusiak i Sp. j., ul. Kolejowa 1a, 22-500 Hrubieszów	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
424	Rajstopy, 502004	Polska (UE)	Rewon S.A., ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
425	Rajstopy bawełniane z elastanem	Polska (UE)	Syntex, ul. Powstańców 1863r. Nr 12, 99-400 Łowicz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
426	Rajstopy Collant, kod kreskowy: 5900741950037	Polska (UE)	Firma Marta, ul. Wierzbńska 68, 95-070 Aleksandrów Łódzki	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
427	Rajstopy damskie Anna, kod EAN: 5907180568519	Polska (UE)	F.P.H. Jawex s.c. Błaszkiwicz Jerzy i Gola Wiesław, Mierzawa 23, 28-330 Wodzisław	świętokrzyskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
428	Rajstopy damskie Arletta, kod kreskowy: 5902814610084	Polska (UE)	P.P.H.U. Janstan, ul. Słowiańska 36/38, 95-071 Rąbień	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
429	Rajstopy damskie Dorota	Polska (UE)	DOROTA Dziewiarstwo Maszynowe Artykułów Pończosznicych, Robert Pokladecki, ul. Kawiary 27, 62-200 Gniezno	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
430	Rajstopy damskie Elastil	Polska (UE)	Z.P.H. Funtana, ul. Zagajnikowa 1, 95-022 Wiśnowa Góra	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
431	Rajstopy damskie, kod kreskowy: 5906749194091	Polska (UE)	Z.P.H. Kristle Krzysztof Drung, ul. Zagwiżdżańska 36a, Stare Budkowice, 46-030 Murów	opolskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	
432	Rajstopy damskie L-3, 5903476160416	Polska (UE)	Jasta s.c. St. M. Szymański, ul. Szosa Chełmińska 267, 87-100 Toruń	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
433	Rajstopy damskie Laura	Polska (UE)	Ferax Sp. z o.o. Fabryka Rajstop Gatta, ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
434	Rajstopy damskie Liliana	Polska (UE)	SERB Ryszard Borysewicz, ul. Komunalna 3a, 15-197 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
435	Rajstopy damskie Lilli Ann Fantasia, kod kreskowy: 5904383629931	Polska (UE)	Ferax Sp. z o.o. Fabryka Rajstop Gatta, ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
436	Rajstopy damskie Marilyn, kod kreskowy: 5905168900054	Polska (UE)	Firma Marilyn, ul. Romanowska 131, 91-174 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
437	Rajstopy damskie Natalia	Polska (UE)	SERB Ryszard Borysewicz, ul. Komunalna 3a, 15-197 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
438	Rajstopy damskie Natalia kolor czarny	Polska (UE)	SERB Ryszard Borysewicz, ul. Komunalna 3a, 15-197 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
439	Rajstopy damskie Nero, kod kreskowy: 5906749194725	Polska (UE)	Z.P.H. Kristle Krzysztof Drung, ul. Zagwizdziańska 36a, Stare Budkowice, 46-030 Murów	opolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
440	Rajstopy damskie PANTY COLLECTION tg. 3	Polska (UE)	P.P.H. DELI Kazimierz Michalski, Jerwonice 167, 95-083 Lutomiersk	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
441	Rajstopy damskie tg. 2 w kolorze czarnym	Polska (UE)	P.P.H. DELI Kazimierz Michalski, Jerwonice 167, 95-083 Lutomiersk	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
442	Rajstopy damskie wzorzyste, kod kreskowy: 5906906004355	Polska (UE)	P.P.U.H. KNITTEX, ul. Wersalska 50, 91-212 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
443	Rajstopy damskie z polamidu	Polska (UE)	P.P.H.U. Janmar, ul. Jasińskiego 24, 95-070 Aleksandrów Łódzki	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
444	Rajstopy DANAE 20	Włochy (UE)	CALZE BC, s.r.l. , Castel Goffredo (MN) Italy		producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
445	Rajstopy DOROTA	Polska (UE)	DOROTA Dziewiarstwo Maszynowe Artykułów Pończosznicych, Robert Pokladecki, ul. Kawiary 27, 62-200 Gniezno	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
446	Rajstopy dziecięce	Polska (UE)	Wola Sp. z o.o., ul. Długa 30, 98-220 Zduńska Wola	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
447	Rajstopy dziecięce Fantazja, kod kreskowy: 5900265989735	Polska (UE)	Wola Sp. z o.o. dla Ferax Sp. z o.o. Fabryka Rajstop GATTA, ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
448	Rajstopy dziecięce, kod kreskowy: 5907676501969	Polska (UE)	Rewon S.A., ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
449	Rajstopy dziewczęce Dziewczęca Fantazja, kod kreskowy: 5900365989728	Polska (UE)	Wola Sp. z o.o., ul. Długa 30, 98-220 Zduńska Wola	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
450	Rajstopy Elastil Adrian, kod EAN: 5905493000030	Polska (UE)	Adrian Fabryka Rajstop Małgorzata Rosołowska - Pomorska, ul. Aleksandrowska 207/211, 95-100 Zgierz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
451	Rajstopy gładkie półkryjące KAYA, kod kreskowy: 5900672044096	Polska (UE)	Fiore Sp.j., ul. Kopernika 53A, 90-553	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
452	Rajstopy IMPACT 50 den, kod EAN: 8000577124347	Włochy (UE)	Marek Cyran Elledue Polska, ul. Harcerska 2, 78-400 Szczecinek	zachodniopomorskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
453	Rajstopy Juliette 50 den, kod EAN: 8000577356076	Włochy (UE)	Marek Cyran Elledue Polska, ul. Harcerska 2, 78-400 Szczecinek	zachodniopomorskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
454	Skarpetki	Polska (UE)	DANILUX Produkcja Skarpet Hurt - Detal Joanna Filipiuk - Daniluk, ul. Polna 2, 18-106 Niewodnica	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
455	Skarpetki	Polska (UE)	DANILUX Produkcja Skarpet Hurt - Detal Joanna Filipiuk - Daniluk, ul. Polna 2, 18-106 Niewodnica Kościelna	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
456	Skarpetki damskie	Chiny	F.H. Brzostowicz, ul. Gąsiorowskich 6, 60-704 Poznań	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
457	Skarpetki damskie Apollo	Chiny	F.H. Brzostowicz, ul. Gąsiorowskich 6, 60-704 Poznań	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	



Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
458	Skarpetki dziecięce art. B 2220 rozm.13/14, kod kreskowy: 5907569130122	Polska (UE)	BRAND s.c., ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
459	Skarpetki dziecięce art. B 2220 rozm.18/20, kod kreskowy: 5907569130146	Polska (UE)	BRAND s.c., ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
460	Skarpetki dziecięce art. B 2219 rozm.9/10	Polska (UE)	BRAND s.c., ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
461	Skarpetki Fantasy Deo, kod EAN: 5901050218733	Polska (UE)	JJW. Sp.j. J. Karpiński J. Rudnicki W. Lewin, ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
462	Skarpetki frotte sport	Polska (UE)	P.P.H. KARINA Stanisława i Stanisław Bałamut, Krystyna Pyska, ul. Lubelska 82, 36-050 Sokółów Małopolski	podkarpackie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
463	Skarpetki frotte sport, kod kreskowy: 5905889011107	Polska (UE)	P.P.H. KARINA Stanisława i Stanisław Bałamut, Krystyna Pyska, ul. Lubelska 82, 36-050 Sokółów Małopolski	podkarpackie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
464	Skarpetki frotte sport, kod kreskowy: 5905889011107	Polska (UE)	P.P.H. KARINA Stanisława i Stanisław Bałamut, Krystyna Pyska, ul. Lubelska 82, 36-050 Sokołów Małopolski	podkarpackie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
465	Skarpetki niemowlęce wielkości 10-12	Polska (UE)	Syntex, ul. Powstańców 1863r. Nr 12, 99-400 Łowicz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
466	Skarpetki stopka, 5903361141885	Polska (UE)	Zakład dziewiarski Depol sp.j. R. Deperas, H. Bulińska, E. Rzeźnikowska, Żygląd 6, 86-221 Papowo Biskupie	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
467	Skarpetki wzorzyste FANTI GRAMARK, kod kreskowy: 5907020907003	Polska (UE)	Zakłady Dziewiarskie Zenona Kwiecień GRAMARK, 92-701 Wiączyń Dolny 50a	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
468	Skarpetki ze sznurówkami Attractive Baby, kod kreskowy: 5907528200613	Polska (UE)	"ATTRACTIVE.PL", ul. Łódzka 27, 95-050 Konstantynów	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
469	Skarpetki z ozdobnymi elementami (żyrafa), kod kreskowy: 5905034399579	Chiny	"OTO", ul. Smolna 1A, 81-877 Sopot	pomorskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
470	Skarpetogetry piłkarskie	Polska (UE)	Zakład Dziewiarski GDS-Sport s.c. Alfred Sawa i Zenon Gleri, ul. Piłsudskiego 15, 22-300 Krasnystaw	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
471	Skarpetogetry piłkarskie	Polska (UE)	Zakład Dziewiarski GDS-Sport s.c. Alfred Sawa i Zenon Gleri, ul. Piłsudskiego 15, 22-300 Krasnystaw	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
472	Skarpety, art.04	Polska (UE)	P.P.H.U. Skarpol Marcin Szufliński, ul. Jana Pawła II 49, 99-400 Łowicz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
473	Skarpety bawełniane Sport, kod kreskowy: 5908310444017	Polska (UE)	Firma Bari, ul. Łęczycka 22, 95-100 Zgierz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
474	Skarpety bezuciskowe ENZO wielkość 43-46	Polska (UE)	Mondo-Calza Sp. z o.o., ul. Tamka 16, 91-403 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
475	Skarpety damskie Active Lady	Polska (UE)	JJW. Sp.j. J. Karpiński J. Rudnicki W. Lewin, ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
476	Skarpety damskie Palala, kod kreskowy: 6931030500168	Chiny	Dandy Sp. z o.o., ul. Krakowska 129, lok.1, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
477	Skarpety dziecięce	Polska (UE)	P.P.H. Milena Paweł Salski, Szymon Karpiński, ul. Rzemieślnicza 20, 95-030 Rzgów	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
478	Skarpety dziecięce Baby Socks, kod kreskowy: 5901803094577	Polska (UE)	SOTEX, Józefowo 18, 87-162 Lubicz	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
479	Skarpety frotte, 5903361233429	Polska (UE)	Zakład dziewiarski Depol sp.j. R. Deperas, H. Bulińska, E. Rzeźnikowska, Żygląd 6, 86-221 Papowo Biskupie	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
480	Skarpety garniturowe, kod kreskowy: 5907438247050	Polska (UE)	P.P.H.U. Romax Roman Bińkowski, ul. Wierzbńska 34, 95-070 Aleksandrów Łódzki	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
481	Skarpety męskie	Polska (UE)	P.P.H. Hedam Henryk Majszak, ul. Astrowa 11, 87-100 Toruń	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
482	Skarpety męskie 27-28, 5903476231624	Polska (UE)	Jasta s.c. St. M. Szymański, ul. Szosa Chełmińska 267, 87-100 Toruń	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
483	Skarpety męskie bezciskowe, kod kreskowy: 5907532001077	Polska (UE)	ELTOM Firma Rodzinna, ul. Łyszkowicka 73/75, 99-400 Łowicz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
484	Skarpety męskie Classic	Polska (UE)	P.H.P. Derby Krzysztof Więckiewicz, ul. Moniuszki 19b, 56-400 Oleśnica	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
485	Skarpety męskie EKO, kod EAN: 5902542002502	Polska (UE)	Paweł Wyrzykowski, ul. Lewartowskiego 5/12, 00-190 Warszawa	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	39,42 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
486	Skarpety męskie For Men SCL 123-010, SCL 123-010 kod kreskowy: 5907651225736	Polska (UE)	F.P.H. Moraj, ul. Żorska 262, 44-251 Rybnik	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
487	Skarpety męskie Oryginał, kod EAN: 5907670685030	Polska (UE)	A&M Adam Kita, ul. Leśna 34, 23-400 Biłgoraj	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
488	Skarpety męskie Oryginał, kod EAN: 5907670685030	Polska (UE)	A&M Adam Kita, ul. Leśna 34, 23-400 Biłgoraj	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
489	Skarpety męskie Palala, kod kreskowy: 6931030500168	Chiny	Dandy Sp. z o.o., ul. Krakowska 129, lok.1, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
490	Skarpety męskie Perfect Man	Polska (UE)	Wola Sp. z o.o. , ul. Długa 30, 98-220 Zduńska Wola	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
491	Skarpety męskie Prestige art. 023, kod kreskowy: 5907764600031	Polska (UE)	Z.P.H. STOPEX Sławomir Gosławski, ul. Łęczycka 90, 99-400, Łowicz, biuro i magazyn: ul. Zabia 8	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
492	Skarpety Moraj, kod kreskowy: 5907651223893	Chiny	F.P.H. Moraj, ul. Żorska 262, 44-251 Rybnik	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
493	Skarpety sportowe COMODO CLASSIC art. SBC wielkość 43-46	Polska (UE)	Mondo-Calza Sp. z o.o., ul. Tamka 16, 91-403 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
494	Skarpety z elementami ozdobnymi (kaczuszki)	Chiny	"OTO", ul. Smolna 1A, 81-877 Sopot	pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
495	Skarpety zdrowotne, art.018	Polska (UE)	P.P.H.U. Steven Marek Bryła, ul. Strzelecka 13, 99-400 Łowicz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
Wyroby metrażowe (tkaniny, dzianiny)										
496	Dzianina Kolorowa, kod kreskowy: 0903118042C symbol 394514	Polska (UE)	Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A., ul. Szparagowa 6/8, 91-211 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
497	Dzianina KS-280813G	Korea	Cosmo International Sp. z o.o., ul. Powstańców 16, 41-100 Siemianowice Śląskie	śląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
498	Dzianina Polar 400 Active, 2421140933009	Chiny	Polimex Net Sp. z o.o. Sp. k., ul. Św. Teresy 91 C, 91-341 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 300 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
499	Dzianina ubraniowa polar kolor groszkowy	Tajwan	Abatex, ul. Wierzbowa 20, 90-245 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
500	Dzianina ubraniowa polar kolor miodowy	Tajwan	Abatex, ul. Wierzbowa 20, 90-245 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
501	Dzianina ubraniowa polar kolor oliwkowy	Tajwan	Abatex, ul. Wierzbowa 20, 90-245 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
502	Tafta, wzór VL 1001B	nie ustalono	P.H. Polder i Rajder Sp. j. K. i W. Derkacz, ul. Warcka 13, 98-200 Sieradz	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
503	Tkanina Anemon 160 BR-R, flanela	Polska (UE)	Comex Sp. z o.o., ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
504	Tkanina Antique	Chiny	Euro Pacific Group Sp. z o.o., ul. Ks. Zimowita 51A, 03-885 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
505	Tkanina, artykuł 53034, indeks 00002208059	Polska (UE)	Świat Lnu, ul. Nadrzeczna 1a, 58-400 Kamienna Góra	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	27,40 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
506	Tkanina bawełna kolor, kod wewn.: 4006	Polska (UE)	Barbara Kozak Bławatek P.H-U., ul. Zdunowska 5, 61-058 Poznań	wielkopolskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
507	Tkanina bawełna kolor, kod wewn.: 4824,	Polska (UE)	Barbara Kozak Bławatek P.H-U., ul. Zdunowska 5, 61-058 Poznań	wielkopolskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
508	Tkanina bawełniana w kolorze czerwonym	Holandia (UE)	F.H. VERA-TEX Import Tkanin Violetta Warda, ul. Warszawska 107, 42-200 Częstochowa	śląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	



Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
509	Tkanina bawełniana wzorzysta na białym tle, druk wielobarwny	Z.E.A	P.H. Darpol Kazimierz Wielgolewski, ul. Żwirki i Wigury 36, 06-100 Pułtusk	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
510	Tkanina Bobo, nr partii 354	Polska (UE)	P.P.H.U. MAG RYS Mirosława Florczak, Jerzy Florczak Sp.j., ul. 1 Maja 18, 95-100 Zgierz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
511	Tkanina Bobo wzór 9604	Polska (UE)	P.P.H.U. MAG RYS Mirosława Florczak, Jerzy Florczak Sp.j., ul. 1 Maja 18, 95-100 Zgierz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
512	Tkanina Bona	Chiny	TEXAGON Sp. z o.o., Al. Krakowska 6, 05-090 Sękocin Nowy	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
513	Tkanina Carmel	Chiny	ANATEX Grzegorz Tkaczyk, Al. Krakowska 26, Janki, 05-090 Raszyn	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
514	Tkanina Carmen	Korea	P.H. Darpol Kazimierz Wielgolewski, ul. Żwirki i Wigury 36, 06-100 Pułtusk	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
515	Tkanina Celebes 150 CPN	Polska (UE)	Agencja Tekstylna Aris A. Borkowska, J. Matusiak Sp. j., ul. Gorzowska 19, 87-100 Toruń	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 300 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
516	Tkanina dekoracyjna, 11361/ANG/155	Polska (UE)	Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Wistil, ul. Majkowska 13, 62-800 Kalisz	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	brak deklaracji	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
517	Tkanina drukowana Milano	Polska (UE)	P.P.H.U. MAG RYS Mirosława Florczak, Jerzy Florczak Sp.j., ul. 1 Maja 18, 95-100 Zgierz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
518	Tkanina Feniks, partia A	Chiny	Agencja Tekstylna Aris A. Borkowska, J. Matusiak Sp. j., ul. Gorzowska 19, 87-100 Toruń	kujawsko-pomorskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
519	Tkanina firanowa - brązowa	Turcja	Eurofirany Sp.j. B.B. Choczyńscy, ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 500 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
520	Tkanina firanowa organza	Indie	Eurofirany Sp.j. B.B. Choczyńscy, ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 500 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
521	Tkanina firanowa - pomarańczowa	Turcja	Eurofirany Sp.j. B.B. Choczyńscy, ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 500 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
522	Tkanina flanela	Polska (UE)	Akl Jagoda, ul. Żeromskiego 64A, 58-260 Bielawa	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
523	Tkanina Flanela art. 170/6/160, nr partii 378	Polska (UE)	P.P.H.U. MAG RYS Mirosława Florczak, Jerzy Florczak Sp.j., ul. 1 Maja 18, 95-100 Zgierz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	77 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
524	Tkanina flanela pościelowa	Polska (UE)	P.P.H.U. MAG RYS Mirosława Florczak, Jerzy Florczak Sp.j., ul. 1 Maja 18, 95-100 Zgierz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
525	Tkanina Gama 20/160, T20133415485, kod kreskowy: 204086968278H	Polska (UE)	Andropol S.A., ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
526	Tkanina Girma w kolorze zielonym	Chiny	P.P. ZENITEX Maria Krzesińska, ul. Gen. Jankego 32, 40-612 Katowice	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
527	Tkanina Heros, indeks T20133391425 kod kreskowy: 2040736877001	Polska (UE)	Andropol S.A., ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
528	Tkanina Jumbo dwuton	Chiny	Wanda Katarzyna Lachwyszczak i wspólnicy Sp.j., Al. Krakowska 26, Janki, 05-090 Raszyn	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
529	Tkanina Kameleon, kod kreskowy: 2000119043132	Polska (UE)	AZPB ANDROPOL S.A., ZWT FASTY, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 500 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
530	Tkanina kora pościelowa Ania	Polska (UE)	P.P.H.U. MAG RYS Mirosława Florczak, Jerzy Florczak Sp.j., ul. 1 Maja 18, 95-100 Zgierz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
531	Tkanina koszulowa ELKA 3/160 DR-R	Polska (UE)	Comex Sp. z o.o., ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
532	Tkanina koszulowa TC kolor bordo, kod kreskowy: 01082915162012	Chiny	Inter Mak Bis s.c., ul. Traktorowa 148/158, 91-204 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
533	Tkanina koszulowa TC kolor żółty, kod kreskowy: 00985943762013	Chiny	Inter Mak Bis s.c., ul. Traktorowa 148/158, 91-204 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
534	Tkanina Kroton Max, indeks T20423431289 kod kreskowy: 204075992384A	Polska (UE)	Andropol S.A., ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
535	Tkanina Lucas, nr partii 161	Chiny	Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o., ul. Głogowska 218, 60-104 Poznań	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
536	Tkanina Luka 150	Polska (UE)	Andropol S.A., ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadmi	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
537	Tkanina meblowa Boucle	Polska (UE)	Wamatex Sp.j., ul. Lechicka 5, 91-230 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 300 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
538	Tkanina Miś 7, nr partii 10	Polska (UE)	P.P.H.U. MAG RYS Mirosława Florczak, Jerzy Florczak Sp.j., ul. 1 Maja 18, 95-100 Zgierz	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
539	Tkanina Noris 4/160-P, T201323W1216, kod kreskowy: 204087489454C	Polska (UE)	Andropol S.A., ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
540	Tkanina Noris 150 STB, nr partii 9866	Polska (UE)	Uniontex S.A., ul. Ks. Bp. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
541	Tkanina obiciowa Magical Kolor	Turcja	Armando International Sp. z o.o., ul. Jasińska 13, 62-020 Swarzędz	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 300 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
542	Tkanina obiciowa szenil Monaco	Chiny	Euro Pacific Group Sp. z o.o., ul. Ks. Zimowita 51A, 03-885 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 300 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
543	Tkanina obrusowa, 9736E05500101-OLTS	Polska (UE)	Optex S.A., ul. Kolberga 2, 26-300 Opoczno	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	brak deklaracji	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
544	Tkanina odzieżowa	Korea	Figaro Export-Import Grażyna Szmit, ul. Ks. Skorupki 37A, 05-091 Ząbki	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
545	Tkanina odzieżowa	Korea	Sangtex Sp. z o.o., Al. Krakowska 32, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
546	Tkanina odzieżowa D44/150	Polska (UE)	Comex Sp. z o.o., ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
547	Tkanina odzieżowa koszulowa w kolorze zielonym	Polska (UE)	Zakłady Lniarskie ORZEL S.A., ul. Daszyńskiego 16, 58-533 Mysłakowice	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
548	Tkanina odzieżowa, Len Pedros	Chiny	A JA Anna Adamus - Matuszewska, Ryszard Matuszewski Sp.j., ul. Grunwaldzka 355, 80-309 Gdańsk	pomorskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
549	Tkanina odzieżowa, nr partii 883179	Indonezja	Figaro Export-Import Grażyna Szmit, ul. Ks. Skorupki 37A, 05-091 Ząbki	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
550	Tkanina odzieżowa Radus, 2040846181865	Polska (UE)	wyprodukowano dla Andropol S.A., ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
551	Tkanina odzieżowa w kolorze niebieskim	Chiny	P.P. ZENITEX Maria Krześcińska, ul. Gen. Jankego 32, 40-612 Katowice	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
552	Tkanina odzieżowa w kolorze pomarańczowym	Chiny	P.P. ZENITEX Maria Krześcińska, ul. Gen. Jankego 32, 40-612 Katowice	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
553	Tkanina Oliwer w kolorze czarnym	Chiny	P.P. ZENITEX Maria Krześcińska, ul. Gen. Jankego 32, 40-612 Katowice	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
554	Tkanina podszejkowa 1917-361-890-21A	Polska (UE)	AZPB ANDROPOL S.A., ZWT FASTY, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
555	Tkanina podszejkowa w kolorze morskim	Polska (UE)	Firma Handlowo-Usługowa Matex Michał Rachwał, ul. Dąbrowszczaków 1, 80-374 Gdańsk	pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
556	Tkanina poliestrowa R0380	Indonezja	ANATEX Grzegorz Tkaczyk, Al. Krakowska 26, Janki 05-090 Raszyn	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
557	Tkanina pościelowa Ania 160DR, nr partii 1910	Polska (UE)	Comex Sp. z o.o., ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
558	Tkanina pościelowa Heros, KOF 3063/07/3	Polska (UE)	AZPB ANDROPOL S.A., ZWT FASTY, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
559	Tkanina pościelowa Koral	Polska (UE)	Comex Sp. z o.o., ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
560	Tkanina pościelowa Koral 160DR, nr partii 1736	Polska (UE)	Comex Sp. z o.o., ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
561	Tkanina pościelowa Promyczek, KOF 2616/07/2- 09	Polska (UE)	ZWT FASTY, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białymstok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
562	Tkanina pościelowa Satyna	Polska (UE)	Comex Sp. z o.o., ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
563	Tkanina Promyczek, indeks 1917-221-897-52A1 kod kreskowy: 2040675425945	Polska (UE)	Andropol S.A., ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
564	Tkanina Puma, nr partii 121	Polska (UE)	Agencja Tekstylna Aris A. Borkowska, J. Matusiak Sp. j., ul. Gorzowska 19, 87-100 Toruń	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	



Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
565	Tkanina satyno-tafta	Chiny	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
566	Tkanina satynowa 2SB	Indonezja	Aleksandra F.H.P. Import- Eksport Witold Anderman i s-ka, ul. Kartuska 385 B, 80-125 Gdańsk	pomorskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
567	Tkanina sukienkowa, nr partii 200068	Polska (UE)	Optex S.A., ul. Kolberga 2, 26-300 Opoczno	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
568	Tkanina syntetyczna art. 5524, wzór Y1393D#10	Indonezja	P.P. ZENITEX Maria Krzesińska, ul. Gen. Jankego 32, 40-612 Katowice	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
569	Tkanina ubraniowa	Chiny	P.H. TEXTIL-MAR, ul. Chylońska 149, 81-000 Gdynia	pomorskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
570	Tkanina ubraniowa	Chiny	P.H. TEXTIL-MAR, ul. Chylońska 149, 81-000 Gdynia	pomorskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
571	Tkanina ubraniowa	Polska (UE)	AZPB ANDROPOL S.A., ZWT FASTY, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
572	Tkanina ubraniowa	Polska (UE)	Biawena Zakład Włókienniczy S.A., ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
573	Tkanina ubraniowa	Włochy (UE)	Beltex s.c. Bożena Wierzbicka, Wojciech Wierzbicki, ul. Marsa 15, 04-202 Warszawa	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
574	Tkanina ubraniowa	Włochy (UE)	Beltex s.c. Bożena Wierzbicka, Wojciech Wierzbicki, ul. Marsa 15, 04-202 Warszawa	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
575	Tkanina ubraniowa, 2000878121553	Polska (UE)	Optex S.A., ul. Kolberga 2, 26-300 Opoczno	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
576	Tkanina ubraniowa, 2639/E100/173	Polska (UE)	Optex S.A., ul. Kolberga 2, 26-300 Opoczno	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 300 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
577	Tkanina ubraniowa, 2639/E100/637	Polska (UE)	Optex S.A., ul. Kolberga 2, 26-300 Opoczno	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 300 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
578	Tkanina ubraniowa, 2739E10000219-Ants	Polska (UE)	Optex S.A., ul. Kolberga 2, 26-300 Opoczno	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
579	Tkanina ubraniowa, 2739E10000219-Cvants	Polska (UE)	Optex S.A., ul. Kolberga 2, 26-300 Opoczno	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
580	Tkanina ubraniowa 8AD1300	Indonezja	P.P.H.U. J&K Janusz Krzesiński, ul. Kościelna 111, 26-800 Białobrzegi	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
581	Tkanina ubraniowa, art. 2629E10000161-ANTS, kod kreskowy: 2000874431410	Polska (UE)	Optex S.A., ul. Kolberga 2, 26-300 Opoczno	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
582	Tkanina ubraniowa, art. 2639E10000637-ANTS, kod kreskowy: 2000874142842	Polska (UE)	Optex S.A., ul. Kolberga 2, 26-300 Opoczno	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
583	Tkanina ubraniowa, art. 2739E10000101-CVANTS, kod kreskowy: 2000837083830	Polska (UE)	Optex S.A., ul. Kolberga 2, 26-300 Opoczno	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
584	Tkanina ubraniowa Drelich	Chiny	Euro-Tex Sp. z o.o., Al. Krakowska 52B, 05-090 Janki	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 300 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
585	Tkanina ubraniowa Frisko łączka 12606 206	Chiny	Tkaniny, ul. Kościuszki 3, 14-200 Iława	warmińsko-mazurskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
586	Tkanina ubraniowa Frisko łączka 12945 202	Chiny	Tkaniny, ul. Kościuszki 3, 14-200 Iława	warmińsko-mazurskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
587	Tkanina ubraniowa Jowisz 150 BR-R	Polska (UE)	Comex Sp. z o.o., ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
588	Tkanina ubraniowa, kod kreskowy: 2426600102005600	Chiny	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego RENEX Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 60, 05-090 Raszyn - Janki	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
589	Tkanina ubraniowa, nr wzoru 7174-00-000-112, kod kreskowy: 2000879195331	Polska (UE)	Optex S.A., ul. Kolberga 2, 26-300 Opoczno	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
590	Tkanina ubraniowa sztruks	Chiny	nie ustalono	nie ustalono	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
591	Tkanina ubraniowa Sztruks,A-0F066/150G1U715(2) 5900816771789	Polska (UE)	Polontex S.A. Zakład Produkcyjny, ul. Rejtana 25/35, 42-200 Częstochowa	śląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 300 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
592	Tkanina ubraniowa sztruks z nadrukiem 2932 Z14	Chiny	nie ustalono	nie ustalono	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	54 mg/kg (nadruk jasnobrązowy); 71 mg/kg (nadruk ciemnobrązowy)	nie może być stosowany	
593	Tkanina ubraniowa, szyfon	nie ustalono	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego RENEX Sp. z o. o., ul. Mszczonowska 60, 05-090 Raszyn - Janki	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
594	Tkanina ubraniowa w kolorze brązowym	Polska (UE)	P.W. WIRMAT s.c. Danuta Matusiak, Radosław Matusiak, mgr Ilona Kosztowna, Opiesin 5A, 98-220 Zduńska Wola	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
595	Tkanina ubraniowa w kwiaty, żorzeta	nie ustalono	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego RENEX Sp. z o. o., ul. Mszczonowska 60, 05-090 Raszyn - Janki	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
596	Tkanina ubraniowa WJL-308	Chiny	ATAL Sp. z o.o., ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
597	Tkanina ubraniowa wzór 239/729, kolor ciemnozielony	Polska (UE)	P.W. WIRMAT s.c. Danuta Matusiak, Radosław Matusiak, mgr Ilona Kosztowna, Opiesin 5A, 98-220 Zduńska Wola	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
598	Tkanina ubraniowa wzór 719, kolor groszek	Polska (UE)	P.W. WIRMAT s.c. Danuta Matusiak, Radosław Matusiak, mgr Ilona Kosztowna, Opiesin 5A, 98-220 Zduńska Wola	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
599	Tkanina ubraniowa YJ-294	Korea	BONITEX s.c., ul. Borków 53, 04-786 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
600	Tkanina ubraniowa Żyrafa	Chiny	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego RENEX Sp. z o. o., ul. Mszczonowska 60, 05-090 Raszyn - Janki	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
601	Tkanina w kolorze śliwkowym, sprawozdanie z badań nr 564/2009	Holandia (UE)	F.H. VERA-TEX Import Tkanin Violetta Warda, ul. Warszawska 107, 42-200 Częstochowa	śląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
602	Tkanina w kolorze zielonym	Polska (UE)	Firma Handlowa NIKITA Sp. z o.o., ul. Tabelkowa 49, 93-351 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
603	Tkanina zasłonowa LJYA/LILLY/BUR	Turcja	Eurofirany Sp.j. B.B. Choczyńscy, ul. Sienkiewicza 81, 34-300 Żywiec	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 500 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
604	Tkanina Żakard Koszyczek w kolorze fioletowym, sprawozdanie z badań nr 476/2009	Chiny	P.P. ZENITEX Maria Krzesińska, ul. Gen. Jankego 32, 40-612 Katowice	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
605	Tkanina żakardowa Dalia	Polska (UE)	P.P.H.U. Drotex Tkaniny meblowe, art. Tapicerskie Kazimierz Drozd, ul. Bydgoska 2, 87-103 Mała Nieszawka	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	
606	Woal, deseń P50 19	nie ustalono	S.I.C. Sp. z o.o., ul. Romana 40/42, 93-370 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
Wyroby konfekcyjne przeznaczone dla dzieci										
607	Baby set 1/1 rękawa (komplet sukienka + bluzka)	Bangladesz	TAKKO Fashion Polska Sp. z o.o., ul. K. Wielkiego 19a, 50-077 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
608	Bawełniana koszula Collargo, kod EAN: 5906724000935	Polska (UE)	Enexpol Poland Sp. z o.o., ul. 3 Maja 30, 28-400 Pinczów	świętokrzyskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
609	Bezrękawnik z falbankami BZ04, kod kreskowy: 5907456008664	Polska (UE)	Helena Drzymała Przedsiębiorstwo Kardigan Zakład Pracy Chronionej, ul. Głowackiego 2, 78-400 Szczecinek	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
610	Bluza chłopięca Free Juniors Kids	Turcja	Sklep Odzieżowy Grażyna Piórkowska, ul. Ludowa 2/5, 66-500 Strzelce Kraj	lubuskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
611	Bluza chłopięca, kod kreskowy: 8888882900876	Hiszpania (UE)	(na etykiecie producent hiszpański)		producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
612	Bluza chłopięca z nadrukiem	Turcja	Sklep Odzieżowy Grażyna Piórkowska, ul. Ludowa 2/5, 66-500 Strzelce Kraj	lubuskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
613	Bluza dziecięca Byk	nie ustalono	Chen Wensheng, ul. Hetmańska 5/18A, 82-300 Elbląg	warmińsko-mazurskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
614	Bluza dziecięca na zamek w szaro stalowe pasy, 093-51B-04-182	Indie	Firma Produkcyjno-Handlowa TWA Tomasz Wilczek, ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami



Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
615	Bluza dziewczęca, T/92-922	Polska (UE)	Zakład Odzieżowy PACCO Aleksandra Jankowska, ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
616	Bluza dziewczęca z kapturem	Bangladesz	C&A Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
617	Bluza, Nr Art. 03-05-679	nie ustalono	Thai Mark Sp. z o.o., ul. Daleka 14, 60-124 Poznań	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
618	Bluza polarowa SNOOPY, kod EAN: 4025055996616	Chiny	MGL Metro Group Logistics Polska Sp. z o.o. i Spółka Sp.k., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
619	Bluza singiel, kod EAN: 5905957044907	Polska (UE)	Zakład Odzieżowy Sobot Ryszard - Furtak Wiesław, 23-114 Jabłonna 138	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
620	Bluza z golfem	Bangladesz	C&A Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
621	Bluzka 3951	Chiny	Trex Grażyna Pawlak - Lorenc, ul. Ogińskiego 13, 05-070 Sulejówek	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
622	Bluzka chłopięca z nadrukiem	Turcja	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
623	Bluzka długi rękaw ATUT 2650, kod kreskowy: 5906719226500	Polska (UE)	Przedsiębiorstwo Konfekcyjne ATUT J.H. Gałek Sp. J., ul. Starzyńskiego 3, 08-110 Siedlce	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	112 mg/kg oraz 58 mg/kg (w nadrukach)	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
624	Bluzka długi rękaw, kod kreskowy: 5906719227590	Polska (UE)	Przedsiębiorstwo Konfekcyjne ATUT J.H. Gałek Sp. J., ul. Starzyńskiego 3, 08-110 Siedlce	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
625	Bluzka dziecięca B&Q Kids, wiek 18M/80	Singapur	Vida Sp. z o.o., ul. J. Zamoyskiego 2/4, 03-801 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
626	Bluzka dziecięca JHB-1984, kod kreskowy: 590479206195	Polska (UE)	P.P.H. "DANY" Sp. z o.o., ul. Grodzka 6, 59-225 Chojnów	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
627	Bluzka dziecięca Kids Club Spiderman, wiek: 3, No. BQ 9343	Turcja	Vida Sp. z o.o., ul. J. Zamoyskiego 2/4, 03-801 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
628	Bluzka dziecięca, kod EAN: 5717362489088	Holandia (UE)	ProBaby Sp. z o.o., ul. Bagrowa 7, 30-733 Kraków	małopolskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
629	Bluzka dziecięca Lusa, no. AY1051, wiek: 18M	nie ustalono	Vida Sp. z o.o., ul. J. Zamoyskiego 2/4, 03-801 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
630	Bluzka dziecięca Marions	Turcja	Mirkpol Mirosław Maćkowiak, Wolica 114D, 05-830 Nadarzyn	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
631	Bluzka dziecięca z długim rękawem wielkość 68 kolor pomarańczowy	Polska (UE)	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ROBERT Piotr Pluta, ul. Wyzwolenia 20, 41-103 Siemianowice Śląskie	śląskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
632	Bluzka dziewczęca, kod EAN: 5905957041289	Polska (UE)	Zakład Odzieżowy Sobot Ryszard - Furtak Wiesław, 23-114 Jabłonna 138	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
633	Bluzka dziewczęca z nadrukiem LUSA No AY-1057	nie ustalono	dystrybutor: Hala "TOBRUK" stoisko nr 17, ul. zachodniopomorskie Ks. Świętopełka, 70 - 210 Szczecin	zachodniopomorskie	nie ustalono	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
634	Bluzka Hello Kitty H&M, kod kreskowy: 710170	Turcja	Sklep Hennes & Mauritz Sp. z o.o., ul. Pawia 5, 31 - 154 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
635	Bluzka krótki rękaw, kod kreskowy: 5906719219342	Polska (UE)	Przedsiębiorstwo Konfekcyjne ATUT J.H. Gałek Sp. J., ul. Starzyńskiego 3, 08-110 Siedlce	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
636	Bluzka Little Princess, rozm. 74 cm, obw. kl. 51cm, kod kreskowy: 59005408076440	Polska (UE)	M.K. Golińscy, ul. Składowa 25, 41-500 Chorzów	podkarpackie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
637	Bluzka Max	Polska (UE)	Smyk 2 Agnieszka Maciejczyk, ul. Paderewskiego 19, 26-600 Radom	mazowieckie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
638	Bluzka polo, wielkość 86 cm, obw. kl. 52 cm	Polska (UE)	Animar s.c. Jadwiga Jabłońska-Juszczyk, Zbigniew Kieler, ul. Zbąszyńska 2b, 91-342 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
639	Bluzka z długim rękawem Collargo, kod EAN: 5906724002090	Polska (UE)	Enexpol Poland Sp. z o.o., ul. 3 Maja 30, 28-400 Pinczów	świętokrzyskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
640	Bluzka z krótkim rękawem Helikopter 01	Polska (UE)	Zakład Produkcyjny BARNABA Bożena Bartnik, ul. Podedworze 20, 30-686 Kraków	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
641	Body dla niemowląt, kod kreskowy: 590470516406500068	Chiny	CDRL Sp. z o.o., Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
642	Body dla niemowląt, kod kreskowy: 590470516570300068	Chiny	CDRL Sp. z o.o., Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
643	Body Kocham dziadków, wielkość 74/48	Polska (UE)	P.P.H.U. PĄCZKA s.c. Stanisława, Tadeusz, Kamil Pączka, ul. Lubelska 56, 36-050 Sokołów Młp.	podkarpackie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
644	Body z nadrukiem, wielkość 86	Polska (UE)	P.P.H.U. PĄCZKA s.c. Stanisława, Tadeusz, Kamil Pączka, ul. Lubelska 56, 36-050 Sokołów Młp.	podkarpackie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
645	Dres dziecięcy Pe pepedini, baby collection	nie ustalono	Sklep Odzieżowy Grażyna Piórkowska, ul. Ludowa 2/5, 66-500 Strzelce Kraj	lubuskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
646	Dres dziewczęcy z nadrukiem	Chiny	PEPCO Poland Sp. z o.o., Os. Czecha 111, 61-291 Poznań	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
647	Dres LHD-1590, kod kreskowy: 5904792091282	Polska (UE)	P.P.H. "DANY" Sp. z o.o., ul. Grodzka 6, 59-225 Chojnów	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
648	Getry dziewczęce Rurka	Polska (UE)	Gamet Elżbieta i Tadeusz Garnysz, ul. Zachodnia 32, 95-020 Justynów	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
649	Golf dziecięcy ZHG-1129, kod kreskowy: 5904792085267	Polska (UE)	P.P.H. "DANY" Sp. z o.o., ul. Grodzka 6, 59-225 Chojnów	dolnośląskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
650	Kombinezon dziecięcy Bobo, kod kreskowy: 2900000000599	Polska (UE)	P.P.H. Janmar Maria Jolanta Sikorska, ul. Kolejowa 1, 87-720 Ciechocinek	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
651	Kombinezon dziecięcy ZOO, kod kreskowy: 2900000014909	Polska (UE)	P.P.H. Janmar Maria Jolanta Sikorska, ul. Kolejowa 1, 87-720 Ciechocinek	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
652	Kombinezon przeciwdeszczowy UNITECH, nr art. Real 434329	nie ustalono	MGL Metro Group Logistics Polska Sp. z o.o. i Spółka Sp.k., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	kadm	39 mg/kg (w tkaninie koloru czerwonego); 37 mg/kg (w tkaninie koloru pomarańczowowego); 31 mg/kg (w wielokolorowym nadruku)	nie może być stosowany	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	
653	Kombinezon transformacja pikowany, kolor błękitny, kod kreskowy: 2900000010505	Polska (UE)	P.P.H. Janmar Maria Jolanta Sikorska, ul. Kolejowa 1, 87-720 Ciechocinek	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
653	Komplet baby Cirio	Tajlandia	Trex Grażyna Pawlak - Lorenc, ul. Ogińskiego 13, 05-070 Sulejówek	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
654	Komplet Berbec (kaftanik i śpiochy)	Polska (UE)	Zakład Produkcyjny Dino Baby wł. Marcela Jabłońska, Os. Pod Bliźniakami 38, 34-123 Chocznia	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	
656	Komplet (bluzka, śpiochy) kolor niebieski z nadrukiem	Polska (UE)	P.P.H.U. Uśmiech dziecka IK Irena Kacprzak, ul. Bruzdowa 27, 91-232 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	43 mg/kg (w części wyrobu pokrytej nadrukiem)	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
657	Komplet (bluzka, śpiochy) kolor zielony z nadrukiem	Polska (UE)	P.P.H.U. Uśmiech dziecka IK Irena Kacprzak, ul. Bruzdowa 27, 91-232 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	77 mg/kg (wczęści wyrobu pokrytej nadrukiem)	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
658	Komplet chłopięcy, kod kreskowy: 220002200118	Chiny	PEPCO Poland Sp. z o.o., Os. Czecha 111, 61-291 Poznań	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
659	Komplet chłopięcy, kod kreskowy: 5904356917294	Polska (UE)	P.P.H. IMPORT-EKSPORT Krystyna Hryncewicz, ul. Widok 94/41, 62-800 Kalisz	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
660	Komplet dziecięcy 2-częściowy wielkość 80	Polska (UE)	Firma Bokollo Bożena Kołodziejska, ul. Storczykowa 5, 87-100 Toruń	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
661	Komplet dziecięcy 2-częściowy wielkość 86	Polska (UE)	Firma Bokollo Bożena Kołodziejska, ul. Storczykowa 5, 87-100 Toruń	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
662	Komplet dziecięcy 2-częściowy wielkość 86	Polska (UE)	Firma Bokollo Bożena Kołodziejska, ul. Storczykowa 5, 87-100 Toruń	kujawsko-pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	95 mg/kg (w okrywie misia); 40 mg/kg (w dzianinie zasadniczej misia)	nie może być stosowany	



Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
663	Komplet dziecięcy JIAYANG COLLECTION art. LOTNO 3100140	Chiny	Limax Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 83, 01-242 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	39,40 mg/kg (tkanina moro); 83,76 mg/kg (tkanina zgnięta zieleni); nie wykryto (podszewka biała)	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
664	Komplet niemowlęcy : bluzka+spodnie bluzka: cały wyrób elementy kroju bluzki : - dzianina biała drukowana - dzianina żółta - dzianiana biała (rękawki) spodnie: cały wyrób elementy kroju spodni: - tkanina w kratę - dzianina biała (podszewka) - dzianina beżowa (lampasy i kieszeri)	Tajlandia	SMYK Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 87 40-847 Katowice	śląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	68,81 mg/kg; 58,92 mg/kg; 93,94 mg/kg; 61,23 mg/kg; 31,32 mg/kg 74,05 mg/kg; 74,82 mg/kg; 69,22 mg/kg; 44,80 mg/kg	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
665	Komplet Villa -kamizelka, spodnie, muszka- w kolorze beżowym	Polska (UE)	Zakład Konfekcji Dziecięcej SMYK Renata Adamowska, ul. Chojnicka 2, 83-200 Starogard Gdański	pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
666	Komplet Villa - kamizelka, spodnie, muszka- w kolorze grafitowym	Polska (UE)	Zakład Konfekcji Dziecięcej SMYK Renata Adamowska, ul. Chojnicka 2, 83-200 Starogard Gdański	pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
667	Koszula chłopięca, kod kreskowy: 5904356917416	Polska (UE)	Zakład Odzieżowy PACCO Aleksandra Jankowska, ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
668	Koszula chłopięca Spider-Man	Indie	C&A Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
669	Koszula chłopięca w kratę, gat. I, rozm. 128 cm	Polska (UE)	Amber Katarzyna i Krzysztof Artemiuk Sp.j., ul. Modrzewiowa 75, 15-522 Białystok-Zaścianki	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
670	Koszula w kratę, kod EAN: 5908311134528	Polska (UE)	P.P.H. RATEX H. Romanek, E. Romanek, ul. Abramowicka 11, 20-442 Lublin	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
671	Koszulka Bobas, wielkość 56	Polska (UE)	P.P.H.U. MARGO s. c. Teresa Durak, Józef Gul, ul. Handlowa 2, 36-100 Kolbuszowa	podkarpackie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	
672	Koszulka CRASHONE, kod EAN: 28545005901007	Bangladesz	TAKKO Fashion Polska Sp. z o.o., ul. K. Wielkiego 19a, 50-077 Wrocław	dolnośląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
673	Koszulka CRASHONE, kod EAN: 96218101001001	Bangladesz	TAKKO Fashion Polska Sp. z o.o., ul. K. Wielkiego 19a, 50-077 Wrocław	dolnośląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
674	Koszulka DDB 1/1	Bangladesz	TAKKO Fashion Polska Sp. z o.o., ul. K. Wielkiego 19a, 50-077 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
675	Koszulka dla niemowląt, kod kreskowy: 590470516210800068	Chiny	CDRL Sp. z o.o., Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
676	Koszulka dla niemowląt, kod kreskowy: 590470516451500056	Chiny	CDRL Sp. z o.o., Pianowo, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
677	Koszulka dziecięca w kolorze czarnym, 093-42B-99-100	Indie	Firma Produkcyjno-Handlowa TWA Tomasz Wilczek, ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	37,64 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
678	Koszulka MARCEL z nadrukiem, kolor czerwony	Polska (UE)	P.P.H.U. VIKI Mariusz Niedźwiecki, ul. Snopowa 17a, 94-213 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
679	Koszulka, Nr Art. 09-20-051	nie ustalono	Thai Mark Sp. z o.o., ul. Daleka 14, 60-124 Poznań	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
680	Koszulka, Nr Art. 09-20-243	nie ustalono	Thai Mark Sp. z o.o., ul. Daleka 14, 60-124 Poznań	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
681	Koszulka t-shirt z nadrukiem, kod EAN: 5290864000413	Niemcy (UE)	ProBaby Sp. z o.o., ul. Bagrowa 7, 30-733 Kraków	lubelskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
682	Koszulka TYMON z nadrukiem kolor beżowo-brązowy	Polska (UE)	P.P.H.U. VIKI Mariusz Niedźwiecki, ul. Snopowa 17a, 94-213 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
683	Koszulka TYMON z nadrukiem kolor pomarańczowo-zielony	Polska (UE)	P.P.H.U. VIKI Mariusz Niedźwiecki, ul. Snopowa 17a, 94-213 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
684	Koszulka TYMON z nadrukiem, kolor pomarańczowo-zielony	Polska (UE)	P.P.H.U. VIKI Mariusz Niedźwiecki, ul. Snopowa 17a, 94-213 Łódź	łódzkie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
685	Koszulka z kapturem CO 1/1	Bangladesz	TAKKO Fashion Polska Sp. z o.o., ul. K. Wielkiego 19a, 50-077 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
686	Koszulka z krótkim rękawem Daisy w Krainie Czarów	Polska (UE)	Wójcik Fashion Sp. z o.o. Sp.k., ul. Gen. Boruty-Spiechowicza 39, 43-300 Bielsko-Biała	śląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	52 mg/kg	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
687	Leginsy H&M, kod kreskowy: 654751	Turcja	Sklep Hennes & Mauritz Sp. z o.o., ul. Pawia 5, 31 - 154 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
688	Pajac Kocham babcię, wielkość 62/40	Polska (UE)	P.P.H.U. PĄCZKA s.c. Stanisława, Tadeusz, Kamil Pączka, ul. Lubelska 56, 36-050 Sokołów Młp.	podkarpackie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
689	Piżama Collargo, kod EAN: 5906724003189	Polska (UE)	Enexpol Poland Sp. z o.o., ul. 3 Maja 30, 28-400 Pinczów	świętokrzyskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
690	Piżama niemowlęca dziewczęca	Chiny	PEPCO Poland Sp. z o.o., Os. Czecha 111, 61-291 Poznań	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
691	Podkoszulek z długim rękawem w kolorze niebiesko- kremowym	Polska (UE)	Zakład Produkcyjny Dino Baby wł. Marcela Jabłońska, Os. Pod Bliźniakami 38, 34-123 Chocznia	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
692	Podkoszulek z długim rękawem w kolorze pomarańczowo- białym	Polska (UE)	Zakład Produkcyjny Dino Baby wł. Marcela Jabłońska, Os. Pod Bliźniakami 38, 34-123 Chocznia	małopolskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
693	Półspiochy, wielkość 56 (obwód klatki piersiowej 36/38)	Polska (UE)	P.P.H.U. MARGO s. c. Teresa Durak, Józef Gul, ul. Handlowa 2, 36-100 Kolbuszowa	podkarpackie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
694	Spodnie chłopięce, kod kreskowy: 5904356177164	Polska (UE)	P.P.H. IMPORT-EKSPORT Krystyna Hrynciewicz, ul. Widok 94/41, 62-800 Kalisz	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
695	Spodnie chłopięce KPTR 5215	Pakistan	Spectrum Poland Sp. z o.o., ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
696	Spodnie chłopięce sztruksowe, rozm. 146 cm	Polska (UE)	Amber Katarzyna i Krzysztof Artemiuk Sp.j., ul. Modrzewiowa 75, 15-522 Białystok-Zaścianki	podlaskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
697	Spodnie, CJB918113	Chiny	Smyk Sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	
698	Spodnie długie DDG, kod EAN: 21611020808007	Bangladesz	TAKKO Fashion Polska Sp. z o.o., ul. K. Wielkiego 19a, 50-077 Wrocław	dolnośląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
699	Spodnie dziecięce, model XP-11, kolor różowy, kod kreskowy: 5907596810585	Chiny	P.P.H.U. MAXIMAR Sp. j., ul. Ogrodowa 74, 91-071 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
700	Spodnie dziecięce, model XP-21, kolor brązowy, kod kreskowy: 5907596811322	Chiny	P.P.H.U. MAXIMAR Sp. j., ul. Ogrodowa 74, 91-071 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
701	Spodnie dziecięce PMX-17/S, kolor brązowy	Chiny	P.P.H.U. MAXIMAR Sp. j., ul. Ogrodowa 74, 91-071 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
							nikiel	0,98 µg/cm2/tydzień (w metalowym zapięciu)	nie może być stosowany jako powłoka	
702	Spodnie dziecięce, wielkość: 92 (wzrost: 92 cm, obwód klatki piersiowej: 52 cm, obwód pasa: 50 cm)	Polska (UE)	P.P.H.U. MARGO s. c. Teresa Durak, Józef Gul, ul. Handlowa 2, 36-100 Kolbuszowa	podkarpackie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
703	Spodnie dziewczęce T/70-706	Polska (UE)	Zakład Odzieżowy PACCO Aleksandra Jankowska, ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
704	Spodnie Indeks 979-27, kod EAN: 5908311134818	Polska (UE)	P.P.H. RATEX H. Romanek, E. Romanek, ul. Abramowicka 11, 20-442 Lublin	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
705	Spodnie Marions	Turcja	Mirkpol Mirosław Maćkowiak, Wolica 114D, 05-830 Nadarzyn	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	
706	Spodnie MotiVation	Turcja	nie ustalono	nie ustalono	nie ustalono	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
707	Spodnie sztruksowe z podszewką	Chiny	dystrybutor: Hala "TOBRUK" stoisko nr 17, ul. zachodniopomorskie Ks. Świętopełka , 70 - 210 Szczecin	zachodniopomorskie	nie ustalono	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
708	Spodnie wzór nadruk 347, kod EAN: 5905957045690	Polska (UE)	Zakład Odzieżowy Sobot Ryszard - Furtak Wiesław, 23-114 Jabłonna 138	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
709	Spodnie z tkaniny - kolor biały Retro Marzenie	Polska (UE)	Wójcik Fashion Sp. z o.o. Sp.k., ul. Gen. Boruty-Spiechowicza 39, 43-300 Bielsko-Biała	śląskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	
710	Spódnica dziecięca Styl 8875	nie ustalono	Chen Wensheng, ul. Hetmańska 5/18A, 82-300 Elbląg	warmińsko-mazurskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							nikiel	nie wykryto	nie może być stosowany jako powłoka	
711	Spódnica dziewczęca P/98-983	Polska (UE)	Zakład Odzieżowy PACCO Aleksandra Jankowska, ul. Dobrzecka 69-71, 62-800 Kalisz	wielkopolskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami



Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
712	Spódniczka dziewczęca, ER-01, kolor ciemnoróżowy	Chiny	P.P.H.U. MAXIMAR Sp. j., ul. Ogrodowa 74, 91-071 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
							nikiel	1,08 µg/cm2/tydzień; 1,83 µg/cm2/tydzień (w metalowych nitach)	nie może być stosowany jako powłoka	
713	Sukienka Fiona S32, kod kreskowy: 5907456008725	Polska (UE)	Helena Drzymała Przedsiębiorstwo Kardigan Zakład Pracy Chronionej, ul. Głowackiego 2, 78-400 Szczecinek	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
714	Sukienka Kaja S94, kod kreskowy: 5907456007773	Polska (UE)	Helena Drzymała Przedsiębiorstwo Kardigan Zakład Pracy Chronionej, ul. Głowackiego 2, 78-400 Szczecinek	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
715	Sukienka Sandra 601/2009, kod kreskowy: 5907456008596	Polska (UE)	Helena Drzymała Przedsiębiorstwo Kardigan Zakład Pracy Chronionej, ul. Głowackiego 2, 78-400 Szczecinek	zachodniopomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
716	Sukienka sztruksowa, kod EAN: 5908311133415	Polska (UE)	P.P.H. RATEX H. Romanek, E. Romanek, ul. Abramowicka 11, 20-442 Lublin	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
717	Szorty bawełna 425, kod EAN: 5905957044259	Polska (UE)	Zakład Odzieżowy Sobot Ryszard - Furtak Wiesław, 23-114 Jabłonna 138	lubelskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
718	T-shirt chłopięcy, 43703B	Indie	Wam - Front, Levcel S.J., ul. Gromadzka 46, 30-719 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
719	T-shirt Marvel Heroes, MCB 922131	Chiny	Smyk Sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
720	T-shirt SPIDER MAN, kod EAN: 3700108561638	Chiny	E plus M Sp. z o.o., 05-500 Stara Iwiczna, ul.Kolejowa 19	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	25,33 mg/kg	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
721	T-shirt z nadrukiem kolor czarno-zielony, 093- 42B-36-529	Indie	Firma Produkcyjno- Handlowa TWA Tomasz Wilczek, ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
							ołów	nie wykryto	nie może być stosowany	
							kadm	nie wykryto	nie może być stosowany	
722	Tunika H&M, kod kreskowy: 426281	Bangladesz	Sklep Hennes & Mauritz Sp. z o.o., ul. Pawia 5, 31 - 154 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 150 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
723	Ubranko dla niemowląt - body sito	Polska (UE)	Producent Odzieży Dziecięcej Krys-An s.c. Renata, Vesselin Kosouliev, ul. Gniewska 13, 81-047 Gdynia	pomorskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
724	Ubranko dla niemowląt - body w paski	Polska (UE)	Producent Odzieży Dziecięcej Krys-An s.c. Renata, Vesselin Kosouliev, ul. Gniewska 13, 81-047 Gdynia	pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
725	Ubranko dla niemowląt - kaftan	Polska (UE)	Producent Odzieży Dziecięcej Krys-An s.c. Renata, Vesselin Kosouliev, ul. Gniewska 13, 81-047 Gdynia	pomorskie	producent	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
726	Ubranko dla niemowląt - komplet śpiochy, kaftan, czapka	Polska (UE)	Producent Odzieży Dziecięcej Krys-An s.c. Renata, Vesselin Kosouliev, ul. Gniewska 13, 81-047 Gdynia	pomorskie	producent	bezpieczeństwo	formaldehyd	nie wykryto	dopuszczalna wartość 20 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
Apaszki i szale										
727	Apaszka, kolor turkusowy	Indie	P.F.H. AKTON Grażyna Kuchowicz, ul. Narutowicza 32, 90-135 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
728	Szal art. 1032	Indie	MARENKO FASHION, ul. Rozewska 1, 81-056 Gdynia	pomorskie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
729	Szal clin art. 0072	Indie	Planeta Mody Sp. z o.o., ul. Lubelska 43H, 10-410 Olsztyn	warmińsko-mazurskie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
730	Szal damski kolor niebiesko-zielony	Chiny	BEIJING Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 16, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	184 mg/kg - 3,3'dimetoksybenzydyna	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
731	Szal damski kolor różowo-pomarańczowy	Chiny	BEIJING Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 16, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
732	Szal damski kolor wrzosowy w kwiaty	Chiny	XU SHI WAN LIDA Sp. z o.o., ul. Katowicka 24, 41-600 Świętochłowice	śląskie	nie ustalono	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	490 mg/kg- benzydyna; 75 mg/kg - 3,3'dimetoksybenzydyna	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
733	Szal damski w paski, kolor czerwono-zielono-czarny	Indie	Ewa Panejko - Pankiewicz s.c. Ewa Panejko - Pankiewicz, Ryszard Pankiewicz, ul. Rzgowska 15, 93-008 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
734	Szal damski w paski kolor czerwono-żółto-brązowy	Chiny	BEIJING Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 16, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
735	Szal, kolor różowy	Indie	P.F.H. AKTON Grażyna Kuchowicz, ul. Narutowicza 32, 90-135 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
736	Szal, kolor zielony	Indie	P.F.H. AKTON Grażyna Kuchowicz, ul. Narutowicza 32, 90-135 Łódź	łódzkie	importer	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
737	Szal we wzory czarno-niebieski	Chiny	XU SHI WAN LIDA Sp. z o.o., ul. Katowicka 24, 41-600 Świętochłowice	śląskie	nie ustalono	bezpieczeństwo	aminy aromatyczne	nie wykryto	dopuszczalna wartość 30 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami