

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKЦИИ HANDLOWEJ

POTWIERDZENIE ODBIORU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKЦИИ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

DECYZJA PO-161.KPC.3.2022.KS

Warszawa, dnia 13 lipca 2022 r.

PU.8361.75.2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1315) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

zobowiązuje przedsiębiorcę

SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7A, 02-366 Warszawa,

do uiszczenia kwoty **627,00 zł brutto** (słownie: sześćset dwadzieścia siedem złotych) stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonego badania próbki paliwa pobranego 10.02.2022 r. za protokołem pobrania próbek paliw LPG Nr 5/L/2022, podczas kontroli na stacji paliw Shell nr U1031 przy ul. Sokratesa 11 w Warszawie, tj.:

- **LPG (gaz skroplony)**, objętość próbki (w litrach) 1,84 l, objętość partii paliwa, z której pobrano próbkę (w litrach): 6900 l, próbkę pobrano z urządzenia służącego do dystrybucji: Odmierzacz LPG nr 8, informacje o pochodzeniu i jakości badanego paliwa: Terminal Barter Sokółka.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, wykazały w próbce podstawowej, że ww. paliwo poddane badaniom nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Energii z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2021 r. poz. 1293).

Badania próbki kontrolnej przeprowadzone na wniosek kontrolowanego przez J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, wykazały taki sam negatywny wynik spełnienia wymagań ww. rozporządzenia.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 10.02.2022 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, na stacji paliw nr U1031, przy ul. Sokratesa 11 w Warszawie.

W toku kontroli za protokołem pobrania próbki paliw LPG NR 5/L/2022, inspektorzy pobrali do badań laboratoryjnych próbkę wyrobu:

- **LPG (gaz skroplony)**, objętość próbki (w litrach) 1,84 l, objętość partii paliwa, z której pobrano próbkę (w litrach) 6900 l, próbkę pobrano z urządzenia służącego do dystrybucji: Odmierzacz LPG nr 8, informacje o pochodzeniu i jakości badanego paliwa: Terminal Barter Sokółka.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa wykazały w próbie podstawowej, że ww. paliwo poddane badaniom nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Energii z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG), ze względu na wynik jednostki klasy korozji - wartość wymagana klasa 1, natomiast wynik badania wyniósł **klasa 2** (metoda badań wg. PN-EN ISO 6251:2001 „Skroplone gazy węglowodorowe – Korodujące działanie na miedź – Badanie na płycie miedzianej”). Sprawozdanie z badań Nr BLN.026.22B z dnia 15.02.2022 r.

W dniu 21.02.2022 r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, na stacji paliw U1031, przy ul. Sokratesa 11 w Warszawie, w celu zapoznania ww. przedsiębiorcy z wynikami badań. Zapoznano z nimi osobę upoważnioną do reprezentacji przedsiębiorcy. Dnia 24.02.2022 r. kontrolowany przedsiębiorca zwrócił się o przebadanie próbki kontrolnej. Badania próbki kontrolnej przeprowadzone przez J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, wykazały taki sam wynik klasy korozji, tj. **klasa 2** (metoda badań wg. PN-EN ISO 6251:2001 „Skroplone gazy węglowodorowe – Korodujące działanie na miedź – Badanie na płycie miedzianej”). Sprawozdanie z badań nr 152576/22/MAL z dnia 01.04.2022 r. Za powyższe badania próbki kontrolnej pobrano od kontrolowanego zaliczkę w wysokości kosztów tych badań, na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ustawie, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, w drodze decyzji, nakłada na kontrolowanego obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbki przeznaczonej do badań, o której mowa w art. 22 ust. 2 ww. ustawy.

Mając na uwadze powyższe, przedsiębiorca SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie obowiązany jest do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonego badania próbki podstawowej paliwa, tj.: LPG (gaz skroplony).

W związku z powyższym 14.06.2022 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 kpa, zawiadomił kontrolowanego przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania go do uiszczenia opłat związanych z przeprowadzonymi badaniami ww. próbki paliwa. W zawiadomieniu stronę pouczono o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z tego prawa.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej ustala wysokość należności pieniężnej, o której mowa w art. 24 ust. 1, na podstawie faktury wystawionej przez kierownika akredytowanego laboratorium, w którym wykonano badania próbki, a w przypadku, gdy badania próbki wykonano w laboratorium prowadzonym przez Inspekcję Handlową - na podstawie ustaleń kierownika tego laboratorium.

Zgodnie z fakturą VAT nr FS-22/8/3 z dnia 01.03.2022 r. wystawioną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz pismem kierownika Laboratorium Analitycznego ww. jednostki

„Zestawienie kosztów wykonywanych badań” stwierdzono następującą wysokość kosztów badań przeprowadzonych w laboratorium:

Nazwa badanego produktu: **LPG (gaz skroplony):**

• Liczba oktanowa motorowa, MON	11,00 zł,
• Całkowita zawartość dienów	11,00 zł,
• Siarkowodór	55,00 zł,
• Całkowita zawartość siarki (po wprowadzenia substancji zapachowej)	132,00 zł,
• Badanie działania korodującego na płycie miedzianej (1 h w temperaturze 40°C)	110,00 zł,
• Pozostałość po odparowaniu	0,00 zł,
• Prężność par, oszacowana w temperaturze 40°C	11,00 zł
• Temperatura, w której oszacowana względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa	11,00 zł
• Zawartość wody	55,00 zł,
• Zapach	55,00 zł,
• Współczynnik prężności par dla indywidualnych składników gazu skroplonego (LPG)	11,00 zł,
• Skład próbki LPG	165,00 zł,
• Łączny koszt badania PLN z VAT:	627,00 zł.

Badania laboratoryjne składające się z badania wielu parametrów ww. paliwa stanowią integralną całość. Koszt badań został ustalony wyłącznie na podstawie kosztów poniesionych w związku z badaniami próbki przedmiotowego paliwa, które były uzasadnione.

Biorąc wyżej przytoczone okoliczności faktyczne i prawne, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił wysokość kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbki przeznaczonej do badań, jaką strona postępowania obowiązana jest uiścić, na kwotę równą 627,00 zł brutto.

Mając na uwadze powyższe Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz art. 130 kpa, należność pieniężną w kwocie **627,00 zł** strona postępowania obowiązana jest uiścić, w terminie 14 dni od dnia, w którym przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna, na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie: **NBP O/O Warszawa Nr 59 1010 1010 0006 0622 3100 0000.**

Należności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, są niepodatkowymi należnościami budżetu państwa w rozumieniu art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, ze zm.) w związku z czym mają do nich odpowiednie zastosowanie przepisy działu III tej ustawy.

Należność pieniężna niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, od której zgodnie z art. 53 § 1, naliczane są odsetki za zwłokę.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 127 § 1 i § 2 kpa oraz art. 129 § 1 i § 2 kpa, stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Agnieszka Cieślik

Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., nr 7A, 02-366 Warszawa,
2. 'aa.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	324875.796645.861597
Nazwa dokumentu	Decyzja PU.8361.75.2022 koszty badań.pdf
Tytuł dokumentu	Decyzja PU.8361.75.2022 koszty badań
Sygnatura dokumentu	PU.8361.75.2022
Data dokumentu	2022-07-13
Skrót dokumentu	8E38C8A0B33ACD5CFA9D3AF4E49EAAF092713C6F
Wersja dokumentu	1.61
Data podpisu	2022-07-13 10:48:44
Podpisane przez	Agnieszka Cieślik Zastępca Wojewódzkiego Inspektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 2022-07-13

Autor wydruku: Aksamitowska Beata (Specjalista)