

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCYI HANDLOWEJ

PU.8361.583.2021



Warszawa, dnia 6 maja 2022 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

zobowiązuje przedsiębiorcę

SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7A, 02-366 Warszawa

do uiszczenia kwoty **570,00 zł brutto** (słownie: pięćset siedemdziesiąt złotych) stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonego badania próbki paliwa pobranego 14.12.2021 r. za protokołem pobrania próbek paliw LPG Nr 45/L/2021, podczas kontroli ww. przedsiębiorcy na stacji paliw R103 Legionowo przy ul. Warszawskiej 68 w Legionowie, tj.:

- **LPG (gaz skroplony)**, objętość próbki (w litrach) 1,84 l, objętość partii paliwa, z której pobrano próbkę (w litrach): 6400 l, próbkę pobrano z urządzenia służącego do dystrybucji: Odmierzacz LPG nr 8, informacje o pochodzeniu i jakości badanego paliwa: Terminal Barter Sokółka.

Badania laboratoryjne ww. gazu przeprowadzone przez Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa wykazały w próbce podstawowej, że ww. gaz skroplony poddany badaniom nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Energii z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016 r. poz. 540) ze względu na wynik jednostki klasy korozji (wartość wymagana klasa 1, natomiast wynik badania wyniósł klasa 2). Sprawozdanie z badań Nr BLN.334.21B z dnia 16.12.2021 r.

Badania próbki kontrolnej przeprowadzone na wniosek kontrolowanego przedsiębiorcy, wykonane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, wykazały taki sam wynik klasy korozji, tj. klasa 2. Sprawozdanie z badań nr 14961/22/MAL z dnia 14.01.2022 r. Należność za badanie próbki kontrolnej została uiszczona zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 14.12.2021 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie.

W toku kontroli za protokołem pobrania próbki paliw LPG Nr 45/L/2021, inspektorzy pobrali do badań laboratoryjnych próbkę wyrobu:

- **LPG (gaz skroplony)**, objętość próbki (w litrach) 1,84 l, objętość partii paliwa, z której pobrano próbkę (w litrach) 6400 l, próbkę pobrano z urządzenia służącego do dystrybucji: Odmierzacz LPG nr 8, informacje o pochodzeniu i jakości badanego paliwa: Terminal Barter Sokółka.

Badania laboratoryjne ww. gazu przeprowadzone przez Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa wykazały w próbie podstawowej, że ww. gaz skroplony poddany badaniom nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Energii z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) ze względu na wynik jednostki klasy korozji (wartość wymagana klasa 1, natomiast wynik badania wyniósł klasa 2) metodą badań wg. PN-EN ISO 6251:2001 „Skroplone gazy węglowodorowe – Korodujące działanie na miedź – Badanie na płytce miedzianej”. Sprawozdanie z badań Nr BLN.334.21B z dnia 16.12.2021 r.

W dniu 22.12.2021 r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie w celu zapoznania ww. przedsiębiorcy z wynikami badań. Zapoznano z nimi osobę upoważnioną do reprezentacji przedsiębiorcy. Dnia 23.12.2021 r. kontrolowany przedsiębiorca zwrócił się o przebadanie próbki kontrolnej. Badania próbki kontrolnej przeprowadzone przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, wykazały taki sam wynik klasy korozji, tj. klasa 2 (metoda badań wg. PN-EN ISO 6251:2001 „Skroplone gazy węglowodorowe – Korodujące działanie na miedź – Badanie na płytce miedzianej”). Sprawozdanie z badań nr 14961/22/MAL z dnia 14.01.2022 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ustawie, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, w drodze decyzji, nakłada na kontrolowanego obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbki przeznaczonej do badań, o której mowa w art. 22 ust. 2 ww. ustawy.

Mając na uwadze powyższe, przedsiębiorca SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie obowiązany jest do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonego badania próbki podstawowej paliwa, tj.: **LPG (gaz skroplony)**.

W związku z powyższym 07.04.2022 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 kpa, zawiadomił kontrolowanego przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania go do uiszczenia opłat związanych z przeprowadzonymi badaniami ww. próbki paliwa. W zawiadomieniu stronę pouczono o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z tego prawa.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej ustala wysokość należności pieniężnej, o której mowa w art. 24 ust. 1, na podstawie faktury wystawionej przez kierownika akredytowanego laboratorium, w którym wykonano badania próbki, a w przypadku gdy badania próbki wykonano w laboratorium prowadzonym przez Inspekcję Handlową - na podstawie ustaleń kierownika tego laboratorium.

Zgodnie z fakturą VAT nr FS-21/148/12 z dnia 16.12.2021 r. wystawioną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Motoryzacji przy ul. Jagiellońskiej 55 w Warszawie oraz pismem kierownika

Laboratorium Analitycznego ww. jednostki „Zestawienie kosztów wykonywanych badań” stwierdzono następującą wysokość kosztów badań przeprowadzonych w laboratorium:

Nazwa badanego produktu: **LPG (gaz skroplony):**

• Liczba oktanowa motorowa, MON	10,00 zł,
• Całkowita zawartość dienów (łącznie 1,3-butadienem)	10,00 zł,
• Siarkowodór	50,00 zł,
• Całkowita zawartość siarki (po wprowadzenia substancji zapachowej)	120,00 zł,
• Badanie działania korodującego na płytce miedzianej (1 h w temperaturze 40°C)	100,00 zł,
• Pozostałość po odparowaniu	0,00 zł,
• Względna prężność par w temperaturze 40°C	10,00 zł
• Minimalna temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa a) okres letni: b) okres zimowy:	10,00 zł
• Zawartość wody	50,00 zł,
• Zapach	50,00 zł,
• Współczynnik prężności par dla indywidualnych składników gazu skroplonego (LPG)	10,00 zł,
• Skład próbki LPG	150,00 zł,
• Łączny koszt badania PLN z VAT:	570,00 zł.

Badania laboratoryjne składające się z badania wielu parametrów ww. paliwa stanowią integralną całość. Koszt badań został ustalony wyłącznie na podstawie kosztów poniesionych w związku z badaniami próbki przedmiotowego paliwa, które były uzasadnione.

Biorąc wyżej przytoczone okoliczności faktyczne i prawne, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił wysokość opłat związanych z przeprowadzonymi badaniami, jaką strona postępowania obowiązana jest uiścić, na kwotę równą **570,00 zł brutto**.

Mając na uwadze powyższe Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz art. 130 kpa, należność pieniężną w kwocie **570,00 zł** strona postępowania obowiązana jest uiścić, w terminie 14 dni od dnia, w którym przedmiotowe postanowienie stanie się ostateczne, na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie: **NBP O/O Warszawa Nr 59 1010 1010 0006 0622 3100 0000**.

Należności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, są niepodatkowymi należnościami budżetu państwa w rozumieniu art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, ze zm.) w związku z czym mają do nich odpowiednie zastosowanie przepisy działu III tej ustawy.

Należność pieniężna niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, od której zgodnie z art. 53 § 1, naliczane są odsetki za zwłokę.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 127 § 1 i § 2 kpa oraz art. 129 § 1 i § 2 kpa, stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Agnieszka Cieślik

Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7A, 02-366 Warszawa,
2. aa.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	319464.779369.838624
Nazwa dokumentu	Decyzja PU.8361.583.2021 koszty badań.pdf
Tytuł dokumentu	Decyzja PU.8361.583.2021 koszty badań
Sygnatura dokumentu	PU.8361.583.2021
Data dokumentu	2022-05-06
Skrót dokumentu	E0577947175463EFBBC8E4C59E48E3423372151F
Wersja dokumentu	1.68
Data podpisu	2022-05-06 10:09:26
Podpisane przez	Agnieszka Świętosława Cieślik Zastępca Wojewódzkiego Inspektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.104.37.37.39439

Data wydruku: 2022-05-06

Autor wydruku: Aksamitowska Beata (Specjalista)